

# 富士伺服马达维修服务中心

产品名称	富士伺服马达维修服务中心
公司名称	深圳市创科伺服电机维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头老村路8号 厂房3栋三层
联系电话	15914168901

## 产品详情

### 力士乐维修常见故障及报警

E825过电压、F277过电流、F873电源驱动板故障、F267、F860；  
VMZKS、F8070、+24Verror、F8069、±lsverror；

过载、缺相、BS红灯亮、HI数码管不亮、无报警无动作不输出、无显示、电机抖动、F30161#/20#、内部冒烟/放炮；力士乐伺服电机维修实例MKD系列伺服电机维修故障现象开机时servofault报警车速只能开到150，无法开高速维修方法恢复电机机械精度，更换编码器调节零位MDD系列伺服电机维修故障现象电机慢速运行正常、但开快车就报警编码器码盘破碎更换编码器码盘更换编码器电机对中国市场是非常重要的。“中国占有全球电机市场21.5%的份额。未来五年，中国市场会比其他国家增长更快，比欧洲和美洲都要增长得快。”IMS研究员在今年的SIAF展传动技术研讨会上如是说。

据IMS研究表明：高功率电机的需求在全球范围内都有增长，包括美国、欧洲、中国等地区，虽然高功率电机的价格偏贵，但市场销量还是有所增长。在未来的五年，预计会有更高的增长，2015年的销量会比2011年翻一倍，也就是可以达到26亿美金。

对于深入到中国的外资巨头来说，对政策动态的“嗅觉”相当灵敏。基于中国的新标准，国际巨头早已提前行动做好转移工作。西门子今年已经宣布停产普通电机，并且去年推出其SIMOTICS1LE0系列高效电机作为替换；ABB也不例外，于去年8月推出M2BA系列高效电机，作为M2QA系列电机升级换代的产品。至于新国标的切换对于国内的厂商而言，大多还是抱着一个犹豫与观望的态度，对高效电机的切换所做出的反馈与动作，也将会在新国标正式发布以后，也就是今年下半年或2013年开始。