晨阳钢结构水性漆 醇酸铁红快干防锈底漆

产品名称	晨阳钢结构水性漆 醇酸铁红快干防锈底漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧(注册地址)
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

水性漆缺点

- 1、水性涂料对施工过程中及材质表面<u>清洁度</u>要求高,因水的表面张力大,污物易使涂膜产生缩孔;
- 2、水性涂料对抗强机械作用力的分散稳定性差,输送管道内的流速急剧变化时,分散微粒被压缩成固态 微粒,使涂膜产生麻点。要求输送管道形状良好,管壁无缺陷。
- 3、水性涂料对涂装设备腐蚀性大,需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料,设备造价高。水性涂料对输送管道的腐蚀,金属溶解,使分散微粒析出,涂膜产生麻点,也需采用不锈钢管。
- 4、烘烤型水性涂料对施工环境条件(温度、湿度)要求较严格,增加了调温调湿设备的投入,同时也增大了能耗。
- 5、水的蒸发潜热大,烘烤能量消耗大。<u>阴极电泳涂料</u>需在180 烘烤;而<u>乳胶涂料</u>完全干透的时间则很长。
- 6、沸点高的有机<u>助溶剂</u>等在烘烤时产生很多油烟,凝结后滴于涂膜表面影响外观。