

# 晨阳钢结构水性漆 醇酸铁红快干防锈底漆

产品名称	晨阳钢结构水性漆 醇酸铁红快干防锈底漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

## 产品详情

### 水性漆缺点

- 1、水性涂料对施工过程中及材质表面[清洁度](#)要求高，因水的表面张力大，污物易使涂膜产生缩孔；
- 2、水性涂料对抗强机械作用力的分散稳定性差，输送管道内的流速急剧变化时，分散微粒被压缩成固态微粒，使涂膜产生麻点。要求输送管道形状良好，管壁无缺陷。
- 3、水性涂料对涂装设备腐蚀性大，需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料，设备造价高。水性涂料对输送管道的腐蚀，金属溶解，使分散微粒析出，涂膜产生麻点，也需采用不锈钢管。
- 4、烘烤型水性涂料对施工环境条件(温度、湿度)要求较严格，增加了调温调湿设备的投入，同时也增大了能耗。
- 5、水的蒸发潜热大，烘烤能量消耗大。[阴极电泳涂料](#)需在180 烘烤；而[乳胶涂料](#)完全干透的时间则很长。
- 6、沸点高的有机[助溶剂](#)等在烘烤时产生很多油烟，凝结后滴于涂膜表面影响外观。