

导热油锅炉热油循环泵 节能型导热油泵节能约20% 常州生产厂家

产品名称	导热油锅炉热油循环泵 节能型导热油泵节能约20% 常州生产厂家
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:常州武研 型号:WY250-500
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

产品详情

常州市武研热油泵有限公司成立于2010年，是国内创建较早的导热油泵设计制造公司之一，以设计、制造、销售WRY型系列高温导热油泵、节能泵、柴油机泵、不锈钢耐腐蚀化工泵四大类产品为一体的泵类产品而享誉全国，并远销东南亚地区。

选择我公司节能型大功率导热油泵的优势：

- 1、更耐用：采用强制软水冷却、经久耐用；
- 2、效率更高：例如运行1台250kw导热油泵达到的效益相当于2台1160KW同时运行达到的效益或更高；
- 3、结构更优：我们公司生产的节能型大功率导热油泵的水力模型，现在都是电脑三维设计，全新的水力模型，结构更优化；
- 4、更省电：如1台250kw导热油泵比同时运行2台160KW更省电，一年甚至几年下来，能为企业大大地节约一笔可观的成本，且1台泵比2台泵占地面积也更少。

WRY系列 节能热油泵 规格选型如下

(热油泵也称导热油泵、导热油循环泵、热油循环泵)

以上是常规型号参数，其它特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

[导热油泵](#)运行中会出现哪些问题？

一、导热油泵流量不足。原因：1.导热油泵选型偏小。2.导热油泵循环管路不畅通。3.导热油泵管路分支过多。4.导热油泵叶轮叶道不规则或太狭窄。第二、进出口温差偏离太大。原因：1.导热油泵流量过小，泵油循环过慢。2.导热油泵扬程太低，导热油流速过慢。3.导热油泵管路堵塞。

第三、[武进热油泵](#)振动大。原因：1.导热油泵管路排气不及时或排气不干净。2.导热油泵进口不能满足或流畅。3.导热油泵产生气蚀。第四、[WRY导热油泵](#)流量不足。

原因：1.导热油泵选型不当。2.导热油泵叶轮松动。3.导热油泵管路太长。第五、导热油泵扬程不足。原因：1.导热油泵选型不当。2.导热油泵管路不匹配。3.导热油泵电机转速不足。4.导热油泵管路阻力过大

。