

高温导热油泵WRY65-50-180风冷离心式 5.5kw 常州武进生产厂家直销

产品名称	高温导热油泵WRY65-50-180风冷离心式 5.5kw 常州武进生产厂家直销
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:常州武研 型号:WRY65-50-180
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况。

采用自然散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。

WRY系列热油泵的密封形式：

(1) 采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。

(2) 采用第三代聚四氟乙烯（简称PTFE）做唇型密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性极强。

产品价格 以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

注：如有需要其它规格请来电洽商，可按用户要求定做不同参数的热油泵。

以上是常规型号参数，其它特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

热油泵在正常工作中有哪些原因会出现泄漏

武研热油泵有限公司有限公司为您解说热油泵有关热油泵的常识。像热油泵这种泵型有时会呈现在正常的作业的状态下会呈现走漏油的疑问，下面由武研为您解说一下：

1.这种[热油泵](#)

走漏有能够是因为长期的没有作业，在作业的时分没有那种手动的盘车，从而损坏一些内部的零件。

2这种[WRY热油泵](#)走漏有能够是因为它所运送的介质里面腐蚀性比较高，聚合性增多等等一些缘由。

3这种[常州WRY热油泵](#)走漏也有能够是周围的环境下的温度改动的比较大形成的。 4这种热油泵走漏有能够是因为热油泵在正常的作业下俄然改动一下作业的战略，这样也是有能够形成它走漏的缘由的。

5[常州武进热油泵](#)走漏最惧怕的是俄然地停电，在正常的作业下，强行的阻挠。

客户们必定要注意热油泵在正常的作业下俄然呈现走漏是非常严峻的，如果您不能及时的发现，会形成事端与丢失，各位客户必定要高度的注重。