

## 6RA7087电机反转跳闸维修

产品名称	6RA7087电机反转跳闸维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 6RA7087电机反转跳闸维修

公司主要从事变频器维修，驱动器维修，直流调速器，PLC，触摸屏，电板路等自动化控制产品维修，不分行业和设备种类，无原理图维修，攻坚国内外各种品牌。

变频器及驱动器：西门子、科比、AB、ABB、明电舍、丹佛斯、伦茨、富士、三菱、安川、三垦、欧姆龙、施耐德、发那科、埃斯顿、SEW、艾默生、东芝、松下等。

其他检查方法难以奏效时，可以从电路的基本原理出发，一步一步地进行检查，最终查出故障原因。运用这种方法必须对电路的原理有清楚的了解，（3）解决方法：查看电机负载，或者查看加快时间，或者查看电机和电机电缆，或者查看周围环境条件。2.显示0002时（1）故障代表：过压。（2）故障因素：中间电路直流电压过高。200

V变频器中间电路直流电压的跳闸值是420V，400

V变频器中部电路直流电压的跳闸值是840V。

直流故障常见，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示维修

F001 电子板电源故障 F004 电源电路板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障

F007 过电压故障 F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控 F038 超速F040 故障激活 F042 测速机故障

F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过

F052 优化中断 F062 内部存储器故障

型号规格 6RA7013-6DV62-0 15A 6RA7018-6DV62-0 30A  
6RA7025-6DV62-0 60A 6RA7028-6DV62-0 90A 6RA7031-6DV62-0 125A  
6RA7075-6DV62-0 210A 6RA7078-6DV62-0 280A 6RA7081-6DV62-0 400A  
6RA7085-6DV62-0 600A 6RA7087-6DV62-0 850A 6RA7091-6DV62-0 1200A  
6RA7093-4DV62-0 1600A 6RA7095-4DV62-0 2000A