

## 6RA70炸机直流调速器励磁板维修

产品名称	6RA70炸机直流调速器励磁板维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 6RA70炸机直流调速器励磁板维修

浙江启东西门子6RA7091-6DS22-0直流调速维修，苏州西门子6RA7091-6DS22-0直流调速装置器维修，西门子主板C98043-A7001-L2销售，电源板C98043-A7002-L1销售，C98043-A7002-L4销售，励磁板C98043-A7014-L4销售，C98043-A7014-L1销售,C98043-A7004-L4销售,C98043-A7004-L3销售,C98043-A7004-L1维修，西门子6RA70励磁板销售公司提供上门服务检测维修

励磁板 C98043-A7014-L2

6RA24主板C98043-A1600-L1

6RA24电源板C98043-A1601-L4

电源触发板C98043-A1603-L4

IGD8 6SE7038-6EK84-1JC2

IGD1 6SE7031-5EF84-1JC1

IGD9 6SE7041-2WL84-1JC1

触发板6SE7033-7EG84-1JF1

光纤通讯版6SE7090-0XX84-0FJ0

变频器编码测试仪DTI 6SE7090-0XX84-3DB0

SML3 6SE7038-6EK84-1GG0

SMU3 6SE7038-6GK84-1GF0

西门子直流调速维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错、速度不稳、不出力、输出电压低、烧可控硅、无励磁电压、烧保险、无显示、F031、F005、F068、F052、F004、FO11、F042等故障；

2.欧陆直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

3.伦茨直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

4.ABB直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

5.安萨尔多直流调速器维修常见故障：P-0(缺相)、P-1(外部保护)、P-2(过流)、P-3(看门狗)、P-4(过压)、P-5(电机失磁)、P-6(测速丢失)、P-7(风机故障)、P-8(电机热保护)、P-9(变流器热保护)、P-A(串行通讯故障)、P-B(电机大转速)、P-C(电源电压超出范围)、P-D(电机堵转)、P-E(桥臂故障)等；