山东泰安财通聚氨酯砂浆地坪施工公司厂家

产品名称	山东泰安财通聚氨酯砂浆地坪施工公司厂家
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	才通过:.01
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

山东财通漆业专业生产销售聚氨酯地坪漆,我公司是专业从事各类环氧树脂地板的工程商家,公司拥有大型无尘设备,国际一流的喷涂设备及专业级施工队伍,自公司成立以来,先后为泰安地区乃至山东300多家企事业单位提供了优质的地坪涂装服务。环氧地坪工程,主要采用打磨,涂刮,滚刷或镘涂,喷涂为工艺,从而达到和满足众多企业所需求的,无尘,简洁,实用,美观,经济的多方要求,是目前最为经济实用的工业环境,大型公众场所的地面涂装方式。环氧地坪漆由于对地面基础的要求低,在各类基材上均可涂刷,例如:水泥,瓷砖,大理石,钢板,木材都可适当调整工艺工法会直接涂刷,较之其它产品,省事省力,经济,便捷。环氧防尘型地坪漆适合在:包装,塑料,仓库行业及学校,停车场,商场等场所使用。环氧防尘型地坪漆可依据客户需求,调制成多种颜色,一经涂刷,色彩鲜艳,有光泽。那么防尘地坪漆的价格是多少?财通环保还有更多,更好的地坪漆产品供你选择!

聚氨酯漆使用方法:我们将聚氨酯面漆打开通后,要将涂料彻底的搅拌至桶底没有沉积物无色差的时候就可以涂覆了,我们在刷金属表面的时候,要求喷砂、抛丸除锈,要保持表面干燥,没有油污等异物,并且在4个小时内涂装.在混合的时候基料4份,固化剂1份就可以了.

当漆与固化剂的配比不同时可能出现的问题:(1)固化剂低于推荐比例时在反应过程中不足,漆无法完全反应,会导致漆膜硬度不够,性能降低。(2)固化剂低于推荐比例时在反应过程中不足剩余,漆同样无法完全反应,会导致漆膜硬度不够,性能降低漆膜出现褪色和颜色不均匀的原因:(1)漆膜褪色说明耐侯性能差,应采用高耐候性脂肪族固化剂,(2)颜色不均匀一是与漆本身质量有关,刚喷的漆膜是否有发花现象。