

# 道滘发电机维修

产品名称	道滘发电机维修
公司名称	广东威德斯动力科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	主营:道滘发电机保养 功率:30KW-2000KW 说明:24小时维修服务
公司地址	东莞市常平镇卢屋村环城路口三联中路东区2号 厂房一楼
联系电话	13602394227 17671044554

## 产品详情

道滘发电机维修，道滘发电机保养，道滘卡特发电机维修，道滘进口柴油发电机组专业保养。作为非制造企业的，专业发电机组维修保养售后服务供应商的保修服务模式优于制造企业常规的产品保修，通常柴油发电机组制造企业提供的保修期一般在1000小时或12个月，以先到为准。我们可提供更符合客户实际情况的灵活保修服务（包括双方商定的备用发电机组应急响应措施），经过我们维修保养过的发电机组，质量有保证，并享有综合保修服务。

我公司是一家集专业发电机组安装、维修一体化的企业，经过多年来的努力，已跟多家工厂企业合作，专业承接30KW-2000KW柴油发电机组的安装、维修、保养、加氟、拆移、售后、配件供应的专业设备服务公司。

道滘发电机维修公司主营：

- 1、发电机维修：卡特、康明斯、奔驰、三菱、德国曼、大宇、沃尔沃、玉柴、上柴、潍柴等柴油发电机组的维修服务（包括大修、中修、小修）；
- 2、发电机保养：进口、国产、合资发电机组专业保养；
- 3、配件供应：提供纯正原厂进口发电机零部件、易损件、耗材；
- 4、发电机出租：专业承接大型工厂、学校、酒店、医院、大厦、写字楼、建筑工地、事业单位等临时停电应急30KW 50KW 80KW 100KW 150KW 200KW 300KW 400KW 500 KW 600 KW 800 KW 1000 KW 1200 KW 1500 KW 1600 KW 1800 KW 2000 KW 2200 KW柴油发电机组发电机出租；

柴油机长时间运行后，由于零件磨损或操作、调整不当，维修保养不及时等原因，往往会出现动力不足的问题。造成柴油机动力不足的原因比较复杂，但其主要原因有两个方面：一是由于燃烧室密封不良

、供油量不足、喷油器雾化不良、供气量不足、供油正时调整不当等原因，造成的燃油不完全燃烧，导致柴油机动力不足；二是由于机件磨损过大、润滑不良、冷却不佳、安装不当等原因，造成的柴油机本身摩擦损失的功率过大，使输出功率减少，导致柴油机动力不足。因此，在分析排除柴油机动力不足故障时，应抓住燃烧好坏和摩擦损失大小这两个关键问题，再结合操作使用者对柴油机各零部件的磨损情况和技术状态的了解和掌握，从而找出造成柴油机动力不足可能性的几个原因，然后进行检查和排除。柴油机动力不足的主要原因如下：

由于柴油机润滑系统的故障，造成机油量不足或中断，机油过脏，配合间隙过大或过小，柴油机过热等原因，使相对运动的零部件润滑不良，便会使摩擦损失的功率增大，导致柴油机输出的功率减小，当柴油机发生烧瓦或拉缸事故时，摩擦损失的功率急剧增大，柴油机输出的功率急剧减小，严重时会造成柴油机自行停车。由于润滑不良造成柴油机动力不足，有几个明显的特征。即柴油机零件发热，机油温度升高，严重时能闻到油焦味，柴油机发出异常的沉闷声音。此时应降低或卸去柴油机的负荷，使其在低速下空车运转，以便查找原因进行排除。同时，如果曲轴箱内机油过多，使机油油面过高，则曲柄连杆机构的运动阻力增大，消耗的功率增加，也会造成柴油机动力不足。

另外，柴油机由于超负荷过大，运行时间过长，冷却液流量不足或中断等原因，造成柴油机工作温度过高，也会使进入气缸内的空气量减少，导致燃油不能完全燃烧，柴油机的功率降低，造成动力不足。当柴油机温度过高时，应检查散热器及管路，清除水垢。

相关服务：

1、虎门发电机出租，中山发电机租赁，河源出租发电机，松岗柴油发电机出租，云浮大型发电机租赁，惠州大亚湾出租静音发电机。

2、广州发电机回收，昭通发电机回收，咸阳回收旧发电机，宁德旧柴油发电机回收，麻城二手发电机收购，吕梁燃气发电机组回收，内蒙回收大型发电机组。

3、潍柴发电机组维修，三菱发电机组维修保养，道滘发电机维修，康明斯柴油发电机组维修保养，维修斗山大宇发电机组，大型工厂柴油发电机大修。

4、卡特发电机组纯正配件，珀金斯柴油发电机原厂零部件，康明斯K19/K38/K50发电机组易损件，进口发电机组原厂配件，沃尔沃（富豪）发电机组三滤。

公司维修服务人员并经过各专业严格培训。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验，还具备良好的职业素质和高度责任感。始终本着至诚奉献、以质求信的宗旨，锐意进取、不断开拓的精神，欢迎你来电咨询，我们将给你一个满意的维修服务！