

合肥西门子315CPU指示灯不亮通讯中断维修

产品名称	合肥西门子315CPU指示灯不亮通讯中断维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

合肥西门子315CPU指示灯不亮通讯中断维修

西门子CPU315-2DP维修，西门子CPU315-2DP电源指示灯不亮维修，西门子CPU315-2DP通讯不上维修，西门子PLC维修CPU板是PLC中的重要部位，就好比人的脑部，通常也是维修中***棘手的1.CPU元件：CPU坏了的话就会导致PLC报警（SF灯就会亮）输入输出点不正常，通讯跟不上的故障现象。损坏的原因通常是瞬间供电过高，老化等，可以买相关配件更换

电源模块维修特价型号

6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块（2A）6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块（5A）6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块（10A）CPU 6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312，32K内存6ES7 312-1AE14-0AB0 CPU312，32K内存6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K内存 10DI/6DO6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，64K内存16DI/16DO6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存6ES7 314-1AG14-0AB0 CPU314,128K内存6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存6ES7 315-2AH14-0AB0 CPU315-2DP, 256K内存6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存