

# 河北策力移动式电源在CCC认证中常见问题分析

产品名称	河北策力移动式电源在CCC认证中常见问题分析
公司名称	河北策力科技有限公司
价格	1111.00/单
规格参数	策力科技:策力科技 策力科技:策力科技 策力科技:策力科技
公司地址	河北省石家庄市新华区华林国际
联系电话	18032912016

## 产品详情

移动式插座属于ccc强制性产品，检验标准为GB2099.1-2008和GB1002-2008，仅适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A、带或者不带接地触头的移动式插座。

产品不合格有以下几点：

- 1、标志不合格 此项不合格主要是企业对标志不重视，理解不足造成的。
- 2、尺寸和防触电不合格 尺寸检查不合格主要是型式不符合GB1002-2008标准要求。
- 3、结构不合格 不可拆线电器附件要求用手或用一般用途的工具无法将电器附件打开。
- 4、温升不合格 该项目不合格主要是因为内部连接线过细、内部连接不牢固或使用劣质铜材导致。
- 5、拔出力不合格 拔出力分为最大和最小拔出力，最大拔出力合格率较高，最小拔出力合格率较低。
- 6、弯曲试验不合格 不可拆线电器附件要求进行10000次弯曲试验，弯曲试验失败的主要原因在于产品无软缆护套、护套设计不合理和所配用的软缆质量差等三个方面。
- 7 机械强度不合格 产品机械强度对产品的质量起着重要的作用，往往机械强度不符合标准要求，就会存在触电的危险。
- 8、耐热和灼热丝不合格 耐热试验不合格主要是样品在烘箱内经受1小时100度后产品外壳变形以致露出带电部件无法继续使用。
- 9、爬电距离和电气间隙不合格 爬电距离和电气间隙项目的要求，是从结构上保证电器商品自身安全和人身安全的主要措施。

以上是在移动式插座在ccc认证中发现的一些问题的分析和改善意见，希望企业在实际生产中严格按照标准要求，生产出符合标准要求的产品

河北策力科技有限公司河北石家庄CCC认证

石家庄CCC认证、衡水iso9001认证、邢台CCC认证、保定3C认证、邯郸ISO9000认证、廊坊iso14001认证、唐山iso18001认证、沧州三体系认证、ce认证、欧盟认证<http://www.hbceli.com/>