

# 苏州塑胶喷涂加工厂家针孔现象

产品名称	苏州塑胶喷涂加工厂家针孔现象
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

## 产品详情

针孔：也叫针眼，是漆膜干燥后，在涂膜表面形成的针状小孔，严重时针孔大小似皮革的毛孔装表面。

形成原因及解决措施：

1、主要是喷涂施工时，湿膜中溶剂挥发速度快，当气泡溢出后涂膜已丧失流动性，导致涂膜干燥后流下针状小孔

——调整溶剂挥发速率，适当添加慢干溶剂

2、一次性喷漆太厚

——分多次喷涂

3、层间间隔时间不够

——每次喷涂间隔时间不要太短

4、施工温度过高，导致表干过快

——避免高温施工

5、物件便面含水太高，环境湿度大，压缩空气中水汽含量高

——物件表面应充分干燥，及时将空压机中的水放出

针孔现象是苏州各大塑胶喷涂加工厂家所碰到的难题之一，如想了解，欢迎咨询。

公司网址：[www.szxfpq.com](http://www.szxfpq.com)