

# 苏州塑胶喷涂加工厂家起粒现象

产品名称	苏州塑胶喷涂加工厂家起粒现象
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

## 产品详情

苏州塑胶喷涂加工厂家在喷涂作业中也会出现一些问题，苏州旭丰塑胶电子有限公司为大家介绍一下起粒现象。

起粒：涂装后漆膜表面出现不规则块状物的总称。

### 形成原因及解决措施

#### 1、施工环境中灰尘太多

——尽量使喷涂物件周围清洁

#### 2、喷涂距离太远，造成涂料成膜不连续

——喷枪与工件的距离保持在最佳距离

#### 3、雾化压力不够，涂料没有完全雾化开

——调整喷枪压力

#### 4、使用的固化剂已变质

——改用质量好的固化剂

#### 5、油漆与固化剂混合时间过久，油漆已经胶化

——油漆与固化剂混合后应在4小时内用完

起粒现象是苏州各大塑胶喷涂加工厂家所遇到的困难之一，如想了解，欢迎咨询。

公司网址：[www.szxfpq.com](http://www.szxfpq.com)