

# 苏州塑胶喷涂加工厂家泛白与漆膜过薄

产品名称	苏州塑胶喷涂加工厂家泛白与漆膜过薄
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

## 产品详情

苏州塑胶喷涂加工厂家喷涂作业中所碰见的问题。

**泛白：**此现象常发生在挥发性涂料的涂装中，是湿涂后溶剂迅速挥发后过程中出现的一种不透明的白色膜的现象。

### 形成原因及解决措施

施工环境温度太高，溶剂迅速吸热挥发，使漆膜附近的空气温度降低到了露点，导致水分凝结在漆膜上的缘故。

——调整好涂料所用溶剂，并适量增加高沸点溶剂，减少挥发快的溶剂的用量。

### 漆膜过薄

### 形成原因及解决措施

油漆固体份低而黏度高，或者稀释剂溶解力差，施工时加入过多的稀释剂，施工固体份太低。

——选用高质量的油漆及稀释剂