

海德汉伺服器维修

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 海德汉伺服器维修 |
| 公司名称 | 上海恒税电气有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | heidenhain:heidenhain 伺服器:海德汉数控系统 德国:海德汉数控机床 |
| 公司地址 | 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303 |
| 联系电话 | 021-51338978 13774208073 |

产品详情

海德汉伺服器维修, 我公司已经发展成为一家专业维修与销售日本发那科 (FANUC)、海德汉 (MITSUBISHI) 控制系统等各种数控系统, 系统电路板、伺服驱动器、伺服电机、主轴电机和高速主轴维修的 CNC 数控维修服务企业。公司拥有一批技术精湛、经验丰富的维修工程师。对于三菱、FANUC 数控系统电路板, 各种国产、进口电主轴, 高速主轴维修具有相当丰富的经验, 能快速、准确的确定故障点, 并及时排除。为企业节省了大量的资金, 缩短了停产周期, 提高了工作效率, 在用户中树立了良好的口碑。

海德汉伺服驱动器报警故障简析

海德汉 – 高精位置测量和控制技术约翰内斯, 海德汉博士公司研发和生产高质量直线光栅尺和角度编码器、旋转编码器、数显装置和数控系统。海德汉公司产品主要用于精密机床和电子元件的生产和加工设备。我们拥有研发和生产测量设备和数控系统的丰富经验和专业知识, 我们为未来大型设备和生产型机床的自动化打造发展基础。新闻海德汉测量技术应用于未来电梯 – 无曳引钢丝绳的垂直和水平电梯敞开放式直线光栅尺。

海德汉伺服驱动器报警故障维修

电压检测器动作引起变频器显示过压怎么办

变频器出现过压故障, 一般是发生在雷雨天气, 由于雷电窜入了变频器的电源电路从而使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸。在这种情况下, 通常只需断开变频器电源 1min 左右, 再接通电源即可复位。

驱动大惯性负载过压引起变频器显示过压怎么办?

如果变频器驱动大惯性负载而出现过压, 在这种情况下, 变频器的减速停止属于再生制动, 在停止过程中, 变频器的输出频率按线性下降, 而负载电动机的频率高于变频器的输出频率, 负载电动机处于发电状态, 机械能转化为电能, 并被变频器直流侧的滤波电容器吸收。

海德汉伺服器模块常见故障：炸机，模块炸，带不动负载，主轴准备未绪，驱动器未使能，编码器报警故障，主轴驱动模块报警，输出电压低，红色灯亮，无显示，缺相,输出控制点坏，使能不正常，报故障，不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行,Z轴报警，X轴无法使能，Y轴短期内驱动故障维修，驱动电机变频器出错，轴伺服故障，伺服电机不转等等故障维修。

海德汉伺服驱动器维修型号：

heidenhain LB382 ML=3040mm, ± 5um,Id.:315416-14, 3m cable

heidenhain ERN 1387,2048,Id.:385487-51

heidenhain ERN1381 2048,Id.:385489-56

heidenhain ULS 170mm 234570-50

heidenhain ROD1030 100 ID.Nr. : 534901-53

heidenhain MT12W Id.Nr:231011-03

heidenhain ERN1381.020-2048 Id.Nr.385489-56

heidenhain LS 486 C 720mm Id.Nr.:329993-22

heidenhain ROD 430 5000 376834-3S

heidenhain 511395-01 ST1227

heidenhain ERN 430 1024 id.Nr. : 385430-05

heidenhain LS 186 540mm id.Nr. : 336960-41

heidenhain LC193F ML1540 /-5um (557676-15)

heidenhain LC193F ML1340 /-5um (557676-13)

heidenhain LC183 ML540 /-3 μ (557680-05)

heidenhain 547300-03

heidenhain LB382 ML1040mm ID-Nr.:315416-04

heidenhain 527392-XX 3MY LS 187C 740mm

heidenhain 527392-XX 3MY LS187C 540mm

heidenhain LS176C ID:658718-32

heidenhain AE LB382C ID:315420-04

heidenhain ERN480-4096,ID:385480-18

heidenhain MT12; ID.Nr : 243 602-06

heidenhain 336974-4M LS 623 370mm

heidenhain LIP 501C 326010-09

海德汉UM121D伺服驱动器无显示故障维修服务

海德汉UM121D伺服驱动器接地故障维修多少钱

海德汉UV105伺服器无显示故障维修厂

海德汉UM122D伺服放大器故障报警维修中心

海德汉UM115D伺服器欠压故障维修费用

海德汉UM115D伺服器参数错误故障维修厂

海德汉UM121D伺服器报错故障维修点

海德汉UM121D伺服驱动器参数错误故障专业维修

海德汉UM115D伺服放大器模块损坏故障维修地址

海德汉UM115D伺服器无输出故障维修费用

海德汉UV105伺服器接地故障维修部

海德汉UM121D伺服器过热故障维修中心

海德汉UM115D伺服驱动器欠压故障