

西门子高压调速器维修

产品名称	西门子高压调速器维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 高压调速器:德国工业调速器维修 德国:西门子直流调速装置维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子高压调速器维修，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子高压调速器维修，使用环境：

使用环境包括：潮湿、环境温度、粉尘、雷电、震动。等等。

1、潮湿：潮湿的环境会使变频器电路板造成短路危害，促使变频器内的六路信号变得异常。该轮流导通的不轮流导通了，上下臂一起导通，就会引起IGBT炸机。一定要做好防护措施，不能让变频器进入任何液体！不得大意。

记得我接手一台变频器，合不上闸，一合就跳！检查呢？并没有发现有问題，静态测量完好！该机是一体化的IGBT。整流桥包括在里面，决定换掉IGBT！当拆下IGBT时发现了故障的癥患！原来是IGBT的直流输入的530V电极间，因受潮引起了电火花，起初肯定是小火花，随着时间延长，那正负极的530V高压互相的勾心逗脚，越来越近，最后把电路板打通一条沟，这条沟，就形成了碳化，为530V正负极的火花打通了一条“绿色的通道”！当一合闸时，火花就一帆风顺的通过“绿色通道”相互沟通，使电流短路，引起跳闸！你在断电测量时，就什么也测不出来啦！这种故障，你根本就看不到、测不出。因为前有电路板挡着你的视线，后有IGBT挡着你的视线！不上电火花又不出来光顾！很容易走弯路，真乃难断！

西门子高压调速器常见故障：上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。常见故障报警：F001，F00

4 , F005 , F006 , F007 , F030 , F038 , F040 F042 , F046 , F040 , F050 , F052,F067等等报警维修。

西门子高压调速器维修流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

6RA7018-6DS22-0 30A

6RA7025-6DS22-0 60A

6RA7028-6DS22-0 90A

6RA7031-6DS22-0 125A

6RA7075-6DS22-0 210A

6RA7078-6DS22-0 280A

6RA7081-6DS22-0 400A

6RA7085-6DS22-0 600A

6RA7087-6DS22-0 850A

6RA7091-6DS22-0 1200A

6RA7093-4DS22-0 1600A

6RA7095-4DS22-0 2000A

6RA7025-6GS22-0 60A

6RA7031-6GS22-0 125A

6RA7075-6GS22-0 210A

6RA7081-6GS22-0 400A

6RA7085-6GS22-0 600A

6RA7087-6GS22-0 800A

6RA7090-6GS22-0 1000A

6RA7093-4GS22-0 1600A

6RA7095-4GS22-0 2000A

6RA7086-6KS22-0 720A

6RA7088-6KS22-0 950A

6RA7093-4KS22-0 1500A

6RA7095-4KS22-0 2000A

6RA7088-6LS22-0 900A

6RA7093-4LS22-0 1500A

6RA7095-4LS22-0 1900A