

# 双豪尊爵新款跑步机设有距离卡路里倒数设置

产品名称	双豪尊爵新款跑步机设有距离卡路里倒数设置
公司名称	山东双豪尊爵健身器材有限公司
价格	.00/台
规格参数	产品规格:2320*950*1740mm 重量:240kg 承重:200kg
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道办事处前果园
联系电话	15269486444

## 产品详情

产品描述：

S-9900

产品规格;2320\*950\*1740mm

重量；240kg

跑带为德国西格林跑带，跑带厚度为2.5mm，585mm突破想象的宽大（专业商用跑步机标准、520\*1350mm），超宽的跑步面积，无限畅跑，跑带宽度每增加1厘米，安全性增加20%，舒适度增加15%。

显示屏：LED动态数码显示，八视窗时时显示各项功能参数。面板设有数码USB接口，耳机接口，高保真喇叭，

按键类型：触摸式，速度直选功能，坡度直选功能，用户可自调时间，距离卡路里倒数设置。。

驱动马达;采用台湾品牌杰士达超静音交流变频马达，持续功率3.0hp最大功率7.0HP、

变频器;采用国内最高端菲斯特变频器（上空系统都是菲斯特）

电机:全铝高频散热电机 长城电机

包装：木箱

## 跑步机常见故障

### 1、显示闪烁

可能原因：1、可能跑步机的控制线接触不良导致了显示器上的数字不明显，出现闪跳的现象;2、也可能是受到了静电的干扰促使显示闪烁。

解决办法：1、接好控制线;2、接地线未接好。

### 2、跑步时感觉不顺畅

可能原因：1、检查跑步带是否太松;2、检查多槽皮带是否太松。

解决办法：1、选择按照说明书的指示进行调整;2、也可将速度调到低档，用脚使力踏住跑带，仔细观察多槽皮带的松紧状况，同时调节前滚筒;3、在跑步板添加一些润滑油，来润滑跑步板。

### 3、使用一段时间后，感觉振动愈来愈大

可能原因：1、检查多槽皮带槽沟;2、检查振动是否由马达产生;3、检查前后滚筒轮转动是否不正常。

解决办法：1、将沟屑去除干净;2、需更换;3、更换滚筒。

### 4、显示不全

可能原因：1、跑步机液晶片接触不良;2、液晶片用久老化。

解决办法：1、锁紧电路板固定螺丝;2、更换电子表。

### 5、使用一段时间后，有异音产生

可能原因：1、检查前后滚轮培林是否受损;2、检查马达碳刷是否磨损不均匀;3、检查护盖固定螺丝是否松动;4、皮带轮碰触速度感应器;5、跑步带内层跑入异物。

解决办法：1、更换滚筒;2、更换碳刷;3、将固定螺丝拧紧;4、将速度感应器调至适当位置;5、将异物去除。

### 6、机台产生异味或冒烟

可能原因：1、打开护盖，查看各连接线有否短路;2、检测马达加负载后，电流有否持续超出额定值。

解决办法：1、更换接线;2、若电流超出额定值更换马达;3、定期需在跑步板添加润滑油润滑跑步板(至少每月)，家用每七天一次。

### 7、电子表按键无动作

可能原因：1、检查安全开关是否弹开，未在电子表上;2、连接排线未接受。

解决办法：1、把安全开关压下;2、将排线接好;3、更换电子表。

### 8、无法加速或减速

可能原因：1、检查连接排线接头有否接触不良;2、检查电子表内部按键排线是否有断裂折伤脱落;3、电子表不良;4、马达控制板不良。

解决办法：1、更换接线;2、更换电子表;3、更换控制面板。

## 质量及售后

我们的企业口号“真材实料+精工细作=质量、你我相传+诚信为本=口碑”是扩大声誉的支柱，因此，我公司制定的严格的质保体系！

我公司严格按照ISO9001国际质量认证体系进行生产和管理。并在每道工序执行“自检、互检、专检”的质量检测程序，来保证双豪尊爵产品的品质。为保障客户的售前、售中、售后的服务。我们可以提供健身房前期的规划（如资金投入、市场定位）、器材配置、营销管理、等服务。选择双豪尊爵品牌，人性化服务，做您事业好帮手！

- 1、新老客户存档，终身跟踪服务！
- 2、所有设备免费安装、调试
- 3、提供器械操作与维护的须知，让客户熟练操作我厂器械！
- 4、本公司提供器材免费保修一年，力量器械框架终身保修（人为损坏不在保修中）。
- 5、售后服务电话：0534-5422656

## 公司简介;

山东双豪尊爵健身器材有限公司由王彦松先生创办。王彦松先生在健身行业拼搏奋斗十几年，积累了十几年健身行业生产制造 健身经营管理经验；一直本着诚信经营管理，获得大量用户好评。如今王彦松先生建立了自己的品牌【双豪尊爵】，本着诚信，理念，卓越，创新的发展目标为健身行业提供优质的健身器材产品。

双豪尊爵主营健身房全套健身设备，跑步机 动感单车 椭圆机 力量器械等...