

数控系统报F30002代码维修

产品名称	数控系统报F30002代码维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

数控系统报F30002代码维修

海一擎电气有限公司，是一家致力于工业自动化产品销售、维修与技术服务的高科技企业，公司位于国际金融和贸易中心—上海。主要从事siemens自动化产品销售，维修维护保养，设备升级改造，工程设计，调试，成套柜制作。下设西门子工控销售部，西门子自动化工程部，其它品牌工控维修部。经营理念：诚信为本，服务至上，专业技术，专业品质，携手共赢。

F30005 功率单元：I2t 过载信号重要性：%1驱动体：A_INF, B_INF, S_INF, SERVO反应：OFF2应答：立即原因：功率单元过载（r0036 = 100 %）。 - 不允许长时间超过功率单元的额定电流。 - 没有保持允许的工作周期。故障值（r0949, 十进制）：I2t [100 % = 16384].处理： - 减小连续负载。 - 调整工作周期。 - 检查电机和功率单元的额定电流。参见：r0036 (功率单元过载 I2t), r0206 (功率单元额定功率), p0307 (电机额定功率)

西门子自动化工程维修部：技术团队由资深的SIEMENS自动化控制工程师组成，所有工程师都经过SIEMENS专业的培训合格考核后上岗，自动化系统集成设计，开发、咨询，工程安装调试，自动化设备维修，涉及的行业面向全国钢铁、冶金、能源、造纸、机床、纺织、印刷等多个工业领域。

上海西门子S120维修6SL3121-1TE28-5AA3通讯不上维修，故障红灯亮，F30005,F30047,F30847,F30002,F30004,F30009等故障，西门子驱动模块维修,西门子驱动器维修,西门子6SL3120驱动器维修,西门子6SL3120驱动模块维修,西门子6SL3120维修,上海西门子S120维修浙江6SL3120-1TE13-0AA3维修

西门子S120驱动器报F30005 功率单元I2t 过载故障代码维修特色: 维修企业化运作，给客户持续保障免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试验、质量保证，电路板级维修价格优惠。可提供****，速度快、价格优。本公司长期致力于西门子自动

化产品系列维修，变频器，pLC,触摸屏，数控系统，直流调速装置，
测试平台齐全，维修周期短，使用时间长，价格行业**，信誉第一，服务第一是我们追求的一贯宗旨。

型号有：6SL3120-1TE13-0AA3，6SL3121-1TE13-0AA3，6SL3120-1TE15-0AA3，6SL3121-1TE15-0AA3，6SL3120-1TE21-0AA3，6SL3121-1TE21-0AA3，6SL3120-1TE21-8AA3，6SL3121-1TE21-8AA3，6SL3120-1TE23-0AA3，6SL3121-1TE23-0AA3，6SL3120-1TE24-5AA3，6SL3121-1TE24-5AA3，6SL3120-1TE26-0AA3，6SL3121-1TE26-0AA3，6SL3120-1TE28-5AA3，6SL3121-1TE28-5AA3，6SL3120-1TE31-3AA3，6SL3121-1TE31-3AA3，6SL3120-1TE32-0AA3，6SL3121-1TE32-0AA3，6SL3120-2TE13-0AA3，6SL3121-2TE13-0AA3，6SL3120-2TE15-0AA3，6SL3121-2TE15-0AA3，6SL3120-2TE21-0AA3，6SL3121-2TE21-0AA3，6SL3120-2TE21-8AA3，6SL3121-2TE21-8AA3，6SL3320-1TE32-1AA0，6SL3320-1TE32-6AA0，6SL3320-1TE33-1AA0，6SL3320-1TE33-8AA0，6SL3320-1TE35-0AA0，6SL3320-1TG28-5AA0，6SL3320-1TG31-0AA0，6SL3320-1TG31-2AA0，6SL3320-1TG31-5AA0，6SL3320-1TG31-8AA0，6SL3320-1TG32-2AA0，6SL3320-1TG32-6AA0