

电机1FK7060轴承坏编码器报警维修

产品名称	电机1FK7060轴承坏编码器报警维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

电机1FK7060轴承坏编码器报警维修

西门子伺服电机基本故障：

- 1、 编码器报警故障：更换编码器（1381/1387/1325/1331）测速发电机/旋转变压器/增量/绝对值等均可更换对位，公司拥有先进的测试及调试编码器、光栅尺、旋转变压器的专用仪器和工具，可对 TTL、HTL、~1VPP、~11 μ App、ENDAT、SSI、FANUC串行信号、MITSUSHI串行信号测试。测量信号幅值、电流消耗、工作电压、扫描频率、图形显示增量信号（幅值、相位角、占空比）及参考点信号（宽度和位置）符号化显示参考点、故障检测信号、计数方向、绝对位置值和参数、电子铭牌参数配置等；
- 2、 绕组故障：开路或短路及扫堂对绕组造成的损坏；均为所有绕组漆包线均为原装进口，线径、线长、线重均与原电机参数相当，手工打绕组，低温烘干，确保对绕组做到与原电机要求参数一致；达到更高使用标准；

3、航空接头电缆座及座内连接针及密封圈等：各系列伺服电机电缆座我公司均备有大量现货，均可在最短时间修复；

4、抱闸故障：所有抱闸损坏均采用更换式维修，不提倡维修抱闸因维修的抱闸用不住；

5、伺服电机转子、定子故障：扫堂导或外力导致转子、定子变型，均可更换修复；

公司常备大量备件，维修产品立等可取。我司具有多套套西门子数控测试台、全套伺服电机检测设备，可以对电机进行伺服定位、驱动加载等。维修范围包括：电机不能启动、启动无力、飞车、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、匝间短路、对地短路、温度报警、电机异响、速度波动大、各类编码器报警、编码器损坏、位置不准，维修更换轴承、转子、定子绕线圈、制动器、转子充磁、转子换轴、各类动力信号连接器、各类编码器、旋转变压器等。

西门子伺服电机型号1FK7085-7AF71-1FA0、1FT6034-1AK71-1DH1、1FK7085-7AF71-1EA0、1FT6064-6WF71-4SA01、1PH4163-4HF56-Z、1PH7167-2NF03-0CJ0、1PH7137-2ND22-0BJ0、1PH7163-2ND03-0CA0、1FK7042-5AF71-1SA0、1PH7133-2JF02-0BA0、1FT6064-1AF71-3AH1、1PH4163-4QF26-Z、1PH4168-4JF56、1PH7133-2JF02-0BA0 1FK6101-8AF71-1AG0、1FT6034-1AK71-3AH1、1FT6105-8SF71-1DB0、1FK7100-5AC71-1SG3-Z、1FT5044-1AF71-4AA0、1PH4163-4QF26-Z、1FK7042-5AF71-1SA0、1FK7042-5AF71-1AG0、1FT5064-0AC71-1、1FT5102-0SF71-1-Z、1ft6064-6wf71-4sa0、1FT6108-8SF71-8DB0、1PH7137-2ND02-0CA0、1FT6086-1AF71-1AG1、1FK7063-5AF71-1KH5、1FT6084-8AF71-8BA3-Z、1FK7063-5AF71-1TA3、1FK6100-8AF71-1AH0、1FT6088-8AF71-8BA3-Z、1FT6086-8AF71-8BA3-Z、1FT5015-8A71-1AA0、1FT5015-8A71-1AA0、1PH7167-2NF03-0CJ0、1PH7137-2ND22-0BJ0、1PH7163-2ND03-0CA0、1FK7085-7AF71-1FA0、1FT6034-1AK71-1DH1、1FK7085-7AF71-1EA0、1FT6064-6WF71-4SA01