

1FK7080-5AF71电机发热运行抖动维修

产品名称	1FK7080-5AF71电机发热运行抖动维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

1FK7080-5AF71电机发热运行抖动维修

我司专业维修西门子伺服电机 质量保证 技术成熟 欢迎来电来询！！

西门子电机型号系列

1LA7系列、1LA5系列、1LA6系列、1LA8系列、1LA9系列、1LG4系列、1LG6系列、电机

西门子低压电机的输出功率范围宽达 0.06 - 1000 kW，实际上可满足各种功率输出

：根据具体要求西门子可提供节能的高效型电机；安全标准的防爆电机；行业及客户定制电机以及 IEC 标准电机。

本公司非常重视维修中和维修后的测试工作，开发并制作了大量的测试工具，稳定维修成果并不断地提高维修成功率；在维修中不断总结与改进，难点问题重点攻关，不断地学习和经验的积累，使我们有信心挑战更复杂的电路板；公司将以优质的产品，高质量的服务与技术为企业 提供电路板卡服务，承接国内外各种变频器、驱动器、数控设备、工控电脑、工业电路板、及各种电子产品的售后服务或特约维修工作，并免费为客户提供技术

咨询服务，共享多年来我们在板卡维修领域取得的经验和技術。诚信是公司经营的宗旨；信誉是公司寻求合作的准则；科技进步是公司发展的动力，真诚的希望广大企业与我公司合作!

交流电动机在运转过程中，由于长时间的旋转摩擦、机件振动,以及频繁的起停、调速、制动、反转等原因，再加上绕组持续发热引起绝缘逐步老化，工作一段时间后，其运行状态自然会逐渐恶化，其主要体现在三个方面：一是电动机温升持续提高，二是电动机振动逐渐加剧，三是电动机声响变得异常，并且这三方面是恶性循环，相互促进。因此电气工作人员除了定期的常规保养和中、大修外，平时还需要加强日常的巡回检测工作，并加以记录在册，然后定时监察有异常状态的电动机运行情况，并及早采取相应措施以防患于未然。这样往往能避免设备故障的发生及扩大，把损失降低在*限度，保证生产任务的顺利完成。

十年来，我司累计维修各型西门子伺服电机3000多台，海德汉编码器5000多只，修复率95%以上。公司常备大量备件，维修产品立等可取。我司具有多套套西门子数控测试台、全套伺服电机检测设备，可以对电机进行伺服定位、驱动加载等。维修范围包括：电机不能启动、启动无力、飞车、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、匝间短路、对地短路、温度报警、电机异响、速度波动大、各类编码器报警、编码器损坏、位置不准，维修更换轴承、转子、定子绕线圈、制动器、转子充磁、转子换轴、各类动力信号连接器、各类编码器、旋转变压器等。