

# 西门子840D数控系统报警300508

产品名称	西门子840D数控系统报警300508
公司名称	上海枫逸电气自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号9号楼4层G3
联系电话	15954268890

## 产品详情

西门子840D数控系统出现300508报警

处理方法：先从外围，检查编码器及其连接是否可靠；检查驱动模块前板上的屏蔽连接；驱动模块硬件故障，更换后上机运行；对于齿轮编码器，检查齿轮与编码器之间的距离；若有必要更换6111D控制模块、电机或编码器

上海枫逸电气自动化有限公司提供西门子数控系统：802C、802D、802DSL、802S、810D、810T、810N、810M、840C、840D，840DSL,828D,808D各类电气电路故障维修，公司维修经验丰富，技术实力雄厚，具有先的维修测试平台，保证不二次破坏，给广大客户提供优质的服务。

除正常故障点完全修复外，我们还会进行免费保养，包括对维修件内部易损件更换，整机超声波清洁，电路板防潮处理等一系列免费服务。

因为专一，所以专业！