

升降机油泵漏油、噪声大的产生原因及解决办法

产品名称	升降机油泵漏油、噪声大的产生原因及解决办法
公司名称	广东华楠骏业机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区
联系电话	0769-85169577 18402022619

产品详情

升降机工作久了，有的升降机的油泵会很多不良现象如漏油、噪声大等，下面华楠骏业小编给大家分析一下产生此类现象的原因及应对办法：

升降平台泵站漏油主要是油泵运行时间长，轴头的骨架旋转密封日久磨损所造成.立即更换相应的密封圈。

升降平台油泵噪声大的原因主要有以下几条原因:

(1)油泵吸油口的网式滤油器被堵.使吸油阻力加大，而导致噪声加大。以上问题同样适合润淤站，但是润滑齿轮时是喷淋齿轮.这样难免油和空气混合产生噪声.如油箱小.只能适当加入油箱.

(2)系统内不密封。便液压油内吸入大量空气，使油泵噪声增大。如油泵端盖没有把紧，或吸油管没有拧紧等等.

(3)油泵电机的联轴器间隙没有调好，基本在1-1.5mm左右。油泵、电机不在同一轴线上，也会发出异常噪声.

(4)油粘度大.特别到冬天，油的流动性差,加上减速器的回油口细.油泵经常发生吸空现象.发生噪声，只能加粗油泵到减速器这段的油管。对油进行加热，使油增加流动性。

地址：东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区5栋

联系人：柳副总 13902607290

销售热线：0769-85169577 85262998

传真：0769-85567077

网站：<http://www.hnjunye.com/>

Email：hmjunyejx@163.com