

# HLF低噪声混流风机箱-风机箱金中基专业

产品名称	HLF低噪声混流风机箱-风机箱金中基专业
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司
价格	62.00/台
规格参数	品牌:金中基 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北工业园外环实业19号
联系电话	18322190399

## 产品详情

### 混流风机温度偏高的原理

- (1) 轴承质量不良。滑动轴承刮研质量不良，hlf混流风机厂家，乌金接触不好或脱胎；滚动轴承滚动体面有裂纹、碎裂、剥落等，hlf混流风机哪家便宜，都会破坏油膜的稳定性与均匀性，hlf混流风机多少钱，面使轴承发热。
- (2) 密封毛毡过紧而发热。
- (3) 轴承振动过大而承受冲击负载，严重影响润滑油膜的稳定性。
- (4) 轴承冷却水量不足或中断，影响热量的带出，而使轴承温度升高。