

# 德国西门子触摸屏不能通讯故障原因维修

产品名称	德国西门子触摸屏不能通讯故障原因维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	品牌:西门子触摸维修公司 型号:西门子人机界面维修 成都维修电话:13880330065
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

### 德国西门子触摸屏不能通讯故障原因维修

SIEMENS西门子液晶屏黑屏花屏维修，白屏，无法正常开机启动，OS更新不成功，主板维修，通电无反应维修，液晶屏碎维修，操作按键失灵维修，通讯中断维修，程序解密，备份，编程设计，升级替换等。

西门子触摸屏维修TP27维修,西门子触摸屏TP7维修,西门子触摸屏TP178micro维修,西门子触摸屏TP177B维修,西门子触摸屏TP170维修,西门子触摸屏TP270维修,西门子触摸屏TP277维修,西门子TP37触摸屏维修,西门子触摸屏销售

规格型号维修：

6AV3637-1LL00-0FX1(OP37)、6AV3637 - 1PL00 - 0AX0 ( TP37 )

6AV3627 - 1QL01 - 0AX0 ( TP27 ) 6AV3607-1JC20-0AX1 ( OP7\DP )、

6AV3617-IJC20-0AX1 ( OP17\DP )、6AV3617-1JC00-0AX1 ( OP17\PP )

6AV3627-1JK00-0AX0 ( OP27 )、6AV3627-1LK00-1AX0 ( OP27 )

6AV3637-1LL00-0AX1 ( OP37 )、6AV3 637-1LL00-0FX1 ( OP37 )、

6AV3637-1ML00-0FX0 ( OP37 )、6AV3637-1ML00-0CX0 ( OP37 )

6AV3627-1NK00-2AX0 ( TP27 )、6AV3607-1NH01-0AX0 ( TP7 )

6AV3627-1QK00-2AX0 ( TP27 ) 、 6AV6545-0BA15-2AX0 ( TP170A )

6AV6545-0BB15-2AX0 ( TP170B ) 、 6AV6545-0BC15-2AX0 ( TP170B )

6AV6545-0CA10-0AX0 ( TP270 ) 、 6AV6545-0CC10-0AX0 ( TP270 )

6AV6545-0AG10-0AX0 ( TP270 ) 、 6AV6545-0DA10-0AX0 ( MP370 )