

# 成都MP270B西门子触摸屏不亮维修

产品名称	成都MP270B西门子触摸屏不亮维修
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子维修公司 型号:触摸屏维修中心 成都维修电话:13880330065
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

成都MP270B西门子触摸屏不亮维修，四川西门子触摸屏维修，成都西门子触摸屏坏维修，西门子触摸屏故障维修，本公司专业提供西门子触摸屏维修，西门子人机界面维修，西门子变频器维修，西门子直流调速器维修，西门子伺服驱动器维修，西门子伺服电机维修，三菱变频器维修，ABB变频器维修，安川变频器维修。

西门子触摸屏MP277销售、MP370系列销售、MP270系列销售、MP377系列销售、MP270B系列销售、TP27系列销售、TP7系列销售、TP178micro系列销售、TP177A、TP177B系列销售、TP170系列销售、TP270系列销售、TP277系列销售、TP37系列销售、OP3系列销售、OP5系列销售、OP15系列销售、OP7系列销售、OP17系列销售、OP20系列销售、OP27系列销售、OP77系列销售、OP177B系列销售、OP270系列销售、OP170B系列销售、OP277系列销售、OP77系列销售、OP37系列销售、OP25系列销售

西门子触摸屏常见故障现象维修：

- (1) 黑屏、花屏、白屏维修
- (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化维修
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚维修
- (4) 液晶屏显示竖条、显示横条维修
- (5) 通讯连接故障维修
- (6) 启动引导一半不动维修
- (7) 开机不能进入用户画面维修

- ( 8 ) 触摸屏玻璃破损维修
- ( 9 ) 更换触摸屏维修
- ( 10 ) 触摸偏移维修
- ( 11 ) 触摸屏不能触摸 , 或者一半可以触摸另一半不能触摸维修
- ( 12 ) 触摸屏不能校准维修
- ( 13 ) 触摸屏无背光维修

成都MP270B西门子触摸屏不亮维修型号 :

触摸屏型号 : 6AV3637-1PL00-0AX0(TP37)

6AV3627-1QL01-0AX0(TP27) 6AV3627-1NK00-2AX0(TP27)

6AV3607-1NH01-0AX0(TP7)

6AV3607-1NH00-0AX0(TP7)

6AV6545-0AA15-2AX0(TP070) ; 5.7

6AV3627-1QK00-2AX0(TP27)

6AV6545-0BA15-2AX0(TP170A) ; 5.7

6AV6545-0BB15-2AX0(TP170B) ( 单色 ) ; 5.7

6AV6545-0BC15-2AX0(TP170B)

6AV6545-0CA10-0AX0(TP270)

6AV6545-0CC10-0AX0(TP270)

6AV6545-0AG10-0AX0(TP270)

6AV6 642-0AA11-0AX0(TP177A) ; 5.7

6AV6 642-0BC01-1AX0(TP177B) ; 5.7

6AV6643-0AA01-1AX0(TP277) ; 5.7

6AV6 640-0CA01-0AX0(TP170micro) ; 5.7

6AV6 640-0CA11-0AX0(TP177micro) ; 5.7

6AV6 640-0DA11-0AX0(TP178micro) ;

5.76AV6 640-0DA11-0AX0( K-TP 178 micro) ;

6AV6 640-0CA11-0AX1 (TP177 micro) ;

上海雷煜（成都）自动化科技有限公司是一家从事半导体行业、光伏新能源行业、纺织染整行业、电镀行业、食品行

业、印刷行业、塑胶行业、电子行业等生产制造业设备维修公司。公司创办人和主要技术工程师一直从事于

芯片级维修技术的研究和实践，对各种工业电源、UPS电源、射频电源、AE电源、高频电源、变频器、人机

界面、触摸屏、I/O板、CPU板、PLC、伺服驱动器、伺服电机，西门子数控系统，温控器等有一定专业性维

修方法和独特的维修手段，从而填补了进口工业设备无法修复和更换的空白。为许多大型企业节省了不

少的时间和资金，解决了国外工业设备维修周期长、价格高等缺点。