

dn250不锈钢材质插扣式快开盲板标准焊接

产品名称	dn250不锈钢材质插扣式快开盲板标准焊接
公司名称	沧州万和诚石化设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	型号:DN150-DN1400 压力:1.6-25.0MPa 材质:不锈钢
公司地址	盐山县小庄乡冯洼村
联系电话	0317-5121337 15100788548

产品详情

沧州万和诚插扣式快开盲板常见的安全问题

插扣式快开盲板的安全锁紧装置，显著增强了其安全性能，防止了锁环的径向移动，减少了带呀开关盲板的几率，

但是压力报警螺栓的泄压槽被堵住或泄放口被堵的情况下，这种方法并不能完全保证容器的压力为零，因此压力报警螺栓完全卸下才能保证为零，

为防止容器内硫化亚铁遇空气燃烧，在完全打开之前要往容器内喷水以吸收和溶解硫化亚铁

沧州万和诚插扣式快开盲板的故障现象

某天然气增压工战场，插扣式快开盲板U型密封处和防空螺栓O型密封处均出现渗漏现象，准备开盲板处理渗漏时，发现锁定装置卡住，锁环无法弹出，开启困难。

插扣式快开盲板故障现象的原因分析

【1】开启困难的原因分析

- 1 盲板长期无任何操作，可能发生锈蚀。
- 2 插扣部分不能弹出，可能存在杂质。
- 3 插扣机械装置失效，可能存在锈蚀和杂质。

【2】U型密封处渗漏的原因分析

1 可能是涂抹黄油太多。

2 可能是密封锁环或者密封面锁环。

【3】O型密封处渗漏的原因分析

可能是密封圈或者密封面锁环