

6FC5210-0DA10-0AA0德国面板维修

产品名称	6FC5210-0DA10-0AA0德国面板维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:西门子840D 6FC5210-0DA10-0AA0:西门子数控机床维修 德国:西门子加工中心维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6FC5210-0DA10-0AA0德国面板维修，致力于做上海最值得信赖的西门子数控系统维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持-13774208073何工

6FC5210-0DA10-0AA0德国面板维修，专注数控机床服务，硬件维修。

我公司主要做数控机床硬件维修的。特别对西门子数控相当专业（本公司西门子的测试平台齐全）请您有这方面需要时多多关照。

西门子数控机床.加工中心，数控镗铣床,车床，磨床维修，其他故障修复包括：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚，伺服故障，驱动器坏，伺服电机不转，系统报警，电源模块坏，伺服器报警，主轴报警，进不了系统，停在启动界面不动维修等等故障专业维修。

西门子数控系统：802C、802D、802DSL、802S、810D、810T、810N、810M、840C、840D，840DSL,828D,808D维修

6FC5210-0DA10-0AA0德国面板维修，故障维修处理：感应雷电和过电压引起的变频器故障 (1)感应雷电在变频器使用过程中,由于雷击或感应雷形成的浪涌电压造成的变频器损坏故障时有发生。在变频器中,一般均设置了雷电吸收回路,用来防止由于瞬间的雷电侵入引起变频器的损坏。但是,在实际应用中,尤其是提供给变频器的电源线路采用架空引入的情况下仅依靠变频器内的吸收回路是不能满足要求的。在雷电较多的地区,这一问题就显得特别 (2)处理方法对于电源是采用架空线路引入的情况,可以采用在电源进线处设置变频器专用的避雷器(选用件),或按照规范要求离变频器20m远之处,设置相应的避雷措施或穿预埋钢管敷设进行保护,该保护钢管应可靠与地进行连接
如果电源是由电缆引入的,则应做好控制室的防雷系统,以防由于雷电窜入变频器而引起损坏。

经验:

我们的每位工程师都有超过7年的维修经验。我们有信心、有能力，服务您的说有维修服务。从特殊复杂的电路板维修到标准的产品维修，工作没有大小，请交给我们处理。

保修服务：

在上海迪昊，我们针对维修客户按照保修流程提供三个月的保修服务，与我们签订维修协议的长期合作客户我们按照保修流程提供六个月的保修服务，我们承诺，一次合作，我们将提供终身的免费技术支持！

速度：

中国有句话说的是“速度就是金钱”，这句话在工厂表现的尤为突出，当您赶生产的时候设备出现故障，给您带来的损失是不可想象的。上海迪昊为您提供紧急抢修服务，在紧急的情况下我们还可以给您提供现场维修等服务。

客户服务：

在上海骞欣，我们会认真对待我们的每一个客户，我们对您的每一个意见都极为关注，因此每一个客户在我们公司都有一位业务员来处理在修复过程中的疑问和进度，来和您实时沟通。