

# 西门子ncu573.2通讯不上维修

产品名称	西门子ncu573.2通讯不上维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS ncu573.2:西门子数控系统维修 德国:西门子数控磨床维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子ncu573.2通讯不上维修，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，NCU，直流调速器，数控系统等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子ncu573.2通讯不上维修，故障处理：抑制电源谐波

采用逆变器供电的调速系统,可采用加装滤波器或为配套的变频调速装置加设共模滤波电路的方法,以降低谐波、减小轴电流、噪声、振动和电动机的温升。(2)对轴承采取绝缘措施,对轴承采取绝缘措施,较常用的方法是采用在电动机负荷侧轴接地、非负荷侧轴承方式

选用绝缘轴承:采用滚动轴承结构的轴承,应选用绝缘轴承,也可以在轴承内圈和外圈表面用等离子喷涂法均匀喷涂50~100pm绝缘层,或在端盖轴承室加套,所加的套应和端盖间加绝缘层,紧固的内外盖的螺栓,也应加绝缘套管和绝缘垫等

加绝缘:采用滚动轴承结构的轴承,应采用在固定轴承部位加垫环氧玻璃布板,进管道加绝缘管接头等方法。

骞欣公司专业维修西门子840D、840D sl、810D数控系统NCU/CCU数控单元常见故障：7段码指示灯无显示，数码管数字一直跳换闪烁维修，H1、H2全亮，7段码显示8，7段码数字翻转数据不能总清，电池、风扇故障，数据不能保持，接口故障，数码管数字不停闪维修，NCU报警，CCU不正常等等故障维修。

西门子NCU维修系列：

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1  
NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0  
NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0  
NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0  
NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0  
NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1  
NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0  
NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0  
NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0  
NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1  
NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0  
NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0  
NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0  
NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0  
NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0  
NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1  
NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0  
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1  
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0  
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0  
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0  
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0

NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0

NCU 561.5 6FC5356-0BB15-0AA0

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0