

西门子电源板C98043-A7002-L4维修

产品名称	西门子电源板C98043-A7002-L4维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	900.00/台
规格参数	西门子:调速器 C98043-A7002-L4:控制器 德国:驱动器
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子可逆电源板C98043-A7002-L4维修，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，NCU，直流调速器，数控系统等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

西门子可逆电源板C98043-A7002-L4维修，故障处理:如果是已经正常运行一段时间后才出的故障，则不是这个原因，2、建议你观察一下，是否是在加减速时或起停时出现如你所述的故障现象，如果是，则可以通过将变频器的斜坡上升/下降时间参数P462、P464的值适当增大一些，以缓和一下变频器的动态性能，如果不是，而是在重载或高速时出现，那么建议你调整转矩特性或重新做一下电机的优化调整来解决该故障，3、如果检查电机接线没有问题，可以尝试降低动态调节特性，比如减小转速调节器的放大倍数（参数P235），让系统的调节特性稍软一些，另外，还可以考虑变频器输出电缆的屏蔽和接地是否真的可靠，有没有绝缘老化或漏电的地方，?4、检查负载是否处于过载状态，这种情况也比较常见，一般都是因为负载发生了变化，例如设备长时间没有润滑，或者磨损、阻力增大，所以，排除机械方面的故障原因也是很有必要的

西门子6RA70直流调速装置常见故障：上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030，F038，F040 F042，F046，F040，F050，F052等等报警维修。

新版本主板型号：C98043-A7001-L2（CUD1板）

新版本主板型号：C98043-A7001-L1 CUD1板）

可逆电源板型号：C98043-A7002-L4

不可逆电源板型号：C98043-A7002-L1

6RA28直流调速器配件：

主板型号：C98043-A1660-L1

可逆电源板型号：C98043-A1663-L4

不可逆电源板型号：C98043-A1663-L1

6RA24直流调速器配件：

主板型号：C98043-A1600-L1

可逆电源板型号：C98043-A1601-L4

不可逆电源板型号：C98043-A1601-L1