

南京高淳气动隔膜泵维修

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南京高淳气动隔膜泵维修 |
| 公司名称 | 南京佑天机电技术服务有限公司 |
| 价格 | 500.00/台 |
| 规格参数 | 型号:QBY-100 |
| 公司地址 | 南京市江宁区淳化街道青龙大道2号 |
| 联系电话 | 02584189547 18905143363 |

产品详情

A)气动隔膜泵无法启动或动作缓慢i 检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。ii 检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。请重新更换新品iii 检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。B)泵在运转但流量过低1、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。3、请检查入口管道是否被堵塞。C)出口液体中含有大量气泡1、请检查隔膜是否破裂。2、检查泵体和管路是否泄漏。D)液体从气室排出口漏出1、请检查隔膜是否破裂。2、检查隔膜是否正确安装和锁紧。