

684芯三网光缆交接箱图文并茂

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 684芯三网光缆交接箱图文并茂 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:684芯三网光缆交接箱 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

684芯三网光缆交接箱图文并茂-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

684芯三网光缆交接箱图文并茂684芯三网光缆交接箱价格详细说明684芯三网光缆交接箱价格详细说明通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分歧，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将对数多的光缆，通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。

分光器，通俗的说，是用于将一根纤芯中的光束，通过物理通道，广播到多个纤芯中。目的是为了提高主干光纤的利用效率，减少主干光纤的对数。

684芯三网光缆交接箱厂家详细介绍、684芯三网合一落地式光缆交接箱、684芯三网合一壁挂式光缆交接箱、684芯三网合一SMC光缆交接箱、684芯三网合一不锈钢光缆交接箱、684芯三网合一免跳接光缆交接箱、684芯三网合一无跳接光缆交接箱、684芯三网合一免跳纤光缆交接箱、684芯三网合一光缆交接箱、684芯三网合一光交箱、684芯三网合一交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

684芯三网光缆交接箱详细介绍是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm×1100mm×400mm（高×宽×深）。

684芯三网光缆交接箱产品特点：

- 1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
- 3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V(DC)/1min$ ，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求
- 12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
- 13.小拉脱力： $0.4-1.2mm$ 导线分别为24-120N

光交箱维护流程及存在问题的解决方案随着移动宽带数据业务的迅速发展，移动光交箱的总量发生了井喷式的增长。为对规范XX光交箱的统一管理，确保光交箱的整齐、美观，纤芯使用情况与实际一致；为了移动全业务发展提供一个高效、稳定、快捷的平台；为了确保维护单位在日常维护中有章可循、有的放矢，便于维护管理人员在业务开通、线路维护工作中有据可依，充分发挥光交箱应有的作用，根据XX地区实际情况，特将移动光交箱维护流程及存在的问题进行梳理，以作为参考。

一、三网光缆交接箱维护流程

（一）分级维护根据光交承载业务的重要性、光交节点位置的重要性等因素，将光交分三个级别进行维护，一级光交为重要，二级次之，依次类推。

（二）巡检制度光交实行分级巡检制度。

一级光交：按每季度1次进行巡检，重点检查光交锁是否损坏，有无光交挡板丢失，针对存在隐患光交进行记录并上报。二级光交：按每半年1次进行巡检重点检查光交锁是否损坏，有无光交挡板丢失，针对存在隐患光交进行记录并上报。三级光交：按每年1次进行巡检，重点检查光交锁是否损坏，有无光交挡板丢失，针对存在隐患光交进行记录并上报。

（三）检后处理针对存在隐患光交，按照代维和非代维进行划分，已代维光交交由代维中心处理：未代维光交箱上报至工程部，由施工单位进行整改，整改结果抄送至代维中心。

（四）责任认定光交被破坏或施工不规范的，由运维部传输班会同代维单位调查原因，追查相关责任人。无法确定责任人的，可根据现场情况与光交纤芯资料对比，认定新增光缆和新增业务施工者和相关项目经理为该事件责任人。

（五）责任划分因光交箱承载的业务基本上为宽带和集团客户数据业务，针对光交存在问题导致用户无法正常使用的，宽带和集团客户维护人员应首先赶到现场，查看是否分光器故障、法拉头松脱、尾纤故障等其它器械故障导致，如因以上原因相关维护人员应自行解决；如因其它传输线路原因导致，线路维护人员进行光缆故障检修。

二、光交存在的问题及解决方案

（一）尾纤走线乱、标签不规范

问题：由于光交的易用性及便捷性，造成光交箱的施工频率较大，加上各个施工队施工质量参差不齐，导致光交内尾纤走线极为混乱，尾纤标签出现手写或无标签等情况，给光交箱的日常维护及管理带来极大的不便。

解决方案：光交的使用实行报备制度，任何施工单位和个人在开闭光交和使用光交时都需事先向传输班报备。传输班根据该光交的重要程度，确定是否随工处理，需随工的，安排随工。实行报备制度，便于光交后期出现问题及时找到当时的施工单位进行整改。

（二）光交箱门锁损坏、挡板缺失

问题：随着光交施工的增多，光交箱门锁损坏、挡板缺失的现象时有发生，代维公司疲于应付此类事件，但取得的效果并不明显。

解决方案：

1、统一将光交箱外焊铸围栏，钥匙交由专人保管，针对已报备施工单

位和个人，可以借用。钥匙借取期间出现问题有相关报备单位和个人负责修复。

2、统一更换LS无源电子锁--LS无源电子锁，无需电源，可快速部署，一片芯片钥匙可控制全部光交箱门的开闭工作。更换LS无源电子锁可杜绝因施工单位安装人员私配钥匙，日常维护人员离职，扔失钥匙而带来的安全失控风险。

（三）光交命名不规范

问题：因业务发展的需要，移动光交箱在一个路口出现34个光交箱的情况并不少见，光交箱外侧又无明显编号，导致查修故障时，维护人员只能打开光交箱一个个进行核实，非常影响维护效率。

解决方案：为了维护人员及以后施工人员工作的方便，需将每个光交箱进行编号，编号的序列应以路段及路段的起止开始一路来编号，在外部做好明显标识，并与竣工图纸上相吻合。

宁波品悦公司本着"做一个有责任心的品悦人"的企业核心价值观和"守信用、重操守、担责任、不苟且"的基本行为准则，以日积月累的、细水长流式的"公民式参与"、以自身在光通信行业的影响力和履行企业社会责任行为的感召力来影响我们的员工，影响我们的供应商，影响我们的用户，影响我们所有的利益相关者，致力于成为一个社会期待存在的企业。

诚信经营，科学规划，稳健发展

企业自身的可持续发展是履行社会责任的前提和基础。品悦公司坚持诚信经营、科学发展、稳健经营的理念，遵纪守法、依法纳税，不断积累和创新，持续向用户提供优质的光纤光缆产品。

保护环境，关注员工，大力创建低碳型企业！