

KP900开机进入黑屏现象维修

产品名称	KP900开机进入黑屏现象维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

KP900开机进入黑屏现象维修

西门子精智面板：1.无法进入系统，光标对角来回移动，最后进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。2.上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200

我公司专业从事自动化工控产品维修，各种PLC、变频器、触摸屏、伺服电机、工业板卡、数控等等。在西门子系列产品上我公司有着专业的技术团队，在西门子维修业内圈有着不菲的名气、业绩，着实为用户解决了诸多的技术难题

机床西门子802D（黑屏无显示）维修中心，十年数控维修经验，配件齐全，全套测试平台，免费件，收费zui低。

机床西门子802D（黑屏无显示）维修中心，黑屏,白屏,花屏,死机,开不了机，进不去系统，启动卡死不动进不了主界面，显示竖条,通讯连不上,无背光,系统不断重启,面板显示驱动未就绪,报编码器故障,程序走一半,电源亮红灯,西门子伺服电机抖动,不能带负载，系统报警，伺服故障，控制模块亮红灯，机床不能正常运行维修。你还在为你设备问题而担忧吗？只需要你拿起我们，剩下的事情我们来帮你解决。

KP900开机进入黑屏现象维修流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货