

# 触摸屏MP277进不了系统白屏维修

产品名称	触摸屏MP277进不了系统白屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 触摸屏MP277进不了系统白屏维修

西门子触摸屏故障偏移维修，触摸不灵维修，触摸半边不良维修，触摸玻璃翠更换，黑屏维修，白屏维修，暗屏维修，亮度低维修，主板维修，通讯维修，显示异常维修，显示条文维修，

同步控制功能，对多台控制器、电机系统进行同步或跟随控制 可靠的保护功能和故障指示 在交流伺服驱动器应用日广，在要求运转精度较高和低速段需要较大转矩的场所，如注塑机行业，已有大量应用，确实表露出优良的性能，比基本变频器要好超多。不会跳过载，且动态特性较佳。请大家伙就应用和维修方面，谈谈自己的看法。——xq我也是突然接触交流伺服这一块，希望有业内人士，能就安装，调试应用和维修等方面，多谈点啊。我先来个抛砖引玉吧。

西门子TP177A触摸屏黑屏故障分析,西门子TP177A黑屏维修,白屏维修,触摸不灵维修,死机维修,花屏等故障维修,西门子TP177A黑屏怎么修,西门子TP177A黑屏是什么原因 TP177A在运行过程中，突然黑屏，机器还可以运行，只是看不到操作画面了，不过用手电筒照在上面还可以看到画面。分析 显示器的显示组件是包括液晶屏和灯管两部分组成，液晶屏显示画面，高压灯管提供背景光。高压灯管为何点不亮，是什么原因呢 维修排障要点

检查灯管供电回路，5V电源是否有，升压逆变器工作吗，灯管烧毁了吗？问题就简单的解决了 经查是5V电源供电回路保险开路，由于后级变压器短路造成，更换同规格变压器，高压恢复，灯管发光 SIEMENS 上海西门子触摸屏维修TP27维修、TP7维修、KTP178micfo维修、TP177B维修、TP177A维修、TP170 维修、TP170A维修、TP170B维修、TP270维修、TP277维修、TP37维修、KTP400维修、KTP600维修、KTP1000维修、TP1500维修