

湖南触摸屏MP377无法与PLC连接通讯维修

产品名称	湖南触摸屏MP377无法与PLC连接通讯维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

湖南触摸屏MP377无法与PLC连接通讯维修

心,提供各类触摸屏维修修理,显示屏维修,显示器维修,触控一体机维修,操作控制面板等人机界面维修修理;工控机维修,数控机维修,可编程序控制器(PLC)维修,数控机床(CNC)控制系统维修修理;各品牌通用专用变频器维修,软启动器维修,直流调速器维修,伺服控制器(驱动器、放大器)维修修理;各类精密仪器维修,医疗设备维修,实验室检测设备维修:影像设备维修,超声设备维修,检验设备维修;各类中高频电源维修,直流开关电源维修,大中型工业UPS电源维修;各类进口电子设备维修,工业仪器仪表及电子控制电路板维修服务

: 检查下触摸屏的通讯端口和通讯插头的终端电阻设置。如果你改动了的话,都改动了哪些地方?画面内程序等通讯设置没改动吧?如果画面内通讯连接设置没改动的话估计是触摸屏的通讯端口有问题了。300与MP377通讯前提是那些因素:1、两者通讯一般采用DP或MPI通讯,只是设置问题,通讯电缆就是双脚屏蔽线;2、使用PROFIBUS-DP方式通讯时,CPU端通讯插头连接在CPU的DP端口上,同时触摸屏上也设置为PROFIBUS-DP通讯;3、使用MPI通讯时通讯插头连接在CPU的MPI端口上,同时触摸屏上也设置为MPI通讯;3、不管以何种方式通讯,通讯速率的设置上两者必须相通,不然也是通不上的,CPU上的速率设置就在你第一张图上点击属性进去后进行设置;触摸屏上的通讯速率在启动画面后进入控制面板,在传送连接选项里面设置;4、画面程序上的设置如图,在画面程序上设置通讯速率,通讯方式等等。

西门子MP370故障黑屏维修,MP370花屏维修,MP370触摸屏无显示白屏维修,MP370黑屏故障一个是受环境因素灰尘大导致电子电路板潮湿短路,二是因为元器件性能变质不好导致电子电路板无输出黑屏,MP370花屏故障是因为液晶显示屏坏导致屏幕花屏,MP370无显示白屏是因为主板程序丢失导致白屏,特别是对西门子触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件,专业维修黑屏/花屏/无显示白屏,公司工程师均接受SIEMENS公司专业技术培训,质量可靠,我们秉承以人为本,诚信经营的理念使得客户得到一个满意、放心、周到的服务,欢迎新老客户前来咨询