

深圳玻璃门地弹簧维修更换GMT皇冠818

产品名称	深圳玻璃门地弹簧维修更换GMT皇冠818
公司名称	深圳市宝安区新安中控安防服务部
价格	480.00/个
规格参数	品牌:GMT 型号:818 产地:上海
公司地址	广东深圳市宝安区新安宝民一路9区白金酒店大厦2520
联系电话	0755-33272213 13631638020

产品详情

深圳玻璃门地弹簧维修更换，GMT,皇冠，多玛，

深圳玻璃门维修专业维修各种合页松动、玻璃门下沉、地弹簧漏油不起作用、玻璃门上下门夹有部分损坏、地弹簧型号不匹配导致寿命变短；

玻璃门损坏情况分：地弹簧坏了、合页坏了、门夹坏了、拉手坏了、玻璃碎了。

安装玻璃门分：测量门洞、计算尺寸下料、焊接不锈钢门框支架、定玻璃尺寸、安装玻璃、地面开口安装地弹簧、立支架、安装合页、安装把手、安装门锁或门紧锁。

品牌

需要知道你地弹簧具体品牌型号，价格差别还是挺大的，另外上门安装也是需要费用的，安装费大概在200元左右，再加上地弹簧产品的价格，就是总共需要的更换费用。国产品牌地弹簧大概价格在150-400之间，进口品牌地弹簧在300-500之间，如果是重型的地弹簧价格会达到600-3500之间，还要具体品牌型号具体分析。