

靖江台安变频器本地优势维修

产品名称	靖江台安变频器本地优势维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	3342.00/台
规格参数	台安维修:靖江台安本地维修 台安变频器:台安变频器维修 靖江变频器维修:靖江台安本地优势维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

TAIAN变频器维修，台安变频器维修，东元变频器维修

靖江台安变频器本地优势维修上电无显示：

变频器上电无显示故障比较普遍，基本上可以确定故障点分为：整流模块、控制卡、电源卡（驱动卡）。故障排除：1、上电无显示的变频器，靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修首先要检查整流模块，如果整流模块损坏，主回路没有直流电压，靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修开关电源就不会工作，变频器就没有显示。2、电源卡上直流电压正常，开关电源不工作。检查开关电源的负载没电压，靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修该机器型号的开关电源结构比较普通，是UC3844芯片类型，靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修加上过流保护功能。只要修复该部分线路就修复电源板。3、开关电源板上各路负载电压正常后，变频器如果没有显示的情况下，就是控制卡损坏。只要更换控制卡，就可以修复。关键词：台安变频器维修

显示CPF00：

送修的N2变频器送电显示CPF00故障，故障描述分为2种：1、数字式操作器通信故障，

即使接通电源5秒后，也不能和数字式操作器通信。2、CPU的外部RAM不良。

故障排除：先更换操作面板，确定是不是操作面板的故障。靖江台安变频器本地优势维修如果是操作面板损坏，就更换操作面板，然后变频器开机运行。其次看操作面板和控制卡之间的连接是否可靠，如果可靠，那么就不是连接件损坏。后确认是控制卡损坏。技术服务中心接收到此类故障变频器基本上控制卡损坏，只要修复控制卡上的周边线路或者是更换控制卡，就可以排除故障。

显示OH：

故障描述：散热片过热，变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值。

故障排除：首先检查将变频器电源送上，观察散热风机是否正常运行，如果风机不运行，那么就是风机损坏导致。其次如果风机运行正常，那么就要检查电源卡（驱动卡）上的温度检查回路工作是否正常。

关键词：台安变频器维修

显示VCF故障：

故障描述：该故障在台安E2说明书没有说明。

靖江台安变频器本地优势维修故障排除：该故障目前从我们公司的维修经验总结，是直流电压检测故障或者是驱动线路损坏。直流电压采样后经过检测回路，如果出现故障会显示OU,UU,或者是VCF故障。靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修如果驱动线路发生损坏也会导致变频器显示VCF故障。

显示GF故障：

故障描述：在变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的约50%，就会显示GF。在变频器输出侧发生接地(由电机的烧损、绝缘劣化、靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修电缆破损引起的接触)。

故障排除：由于在公司检查，只要送电就显示此故障，靖江台安变频器本地优势维修并且无法复位，确定是变频器损坏。出现此类故障应该先检查传感器，如果是传感器损坏，靖江台安变频器本地优势维修更换后故障会消失。靖江台安本地维修，台安变频器维修，靖江台安本地优势维修如果不是传感器损坏，就是检查周边线路，修复周边线路就可以解决。关键词：台安变频器维修