

集成墙面价格，集成墙面图片，四川集成墙面

产品名称	集成墙面价格，集成墙面图片，四川集成墙面
公司名称	成都展帆新型建材有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	长:2.6 2.8 3 3.2 3.6 4 宽:300 400 600 产地:成都
公司地址	成都市青白江区工业园区同心大道613号
联系电话	86-02883656378 13348849059

产品详情

竹木纤维集成墙面的主要成分：树脂粉、钙粉、木粉、添加剂等。一．基材的鉴别方法：1.从颜色上区分，全新料：整体板面呈乳白色，具有一定的光泽度，寿命一般在10年以上；掺加回料：据掺加回料的比例不同，颜色会从乳白色往咖啡色呈现，掺加的越多颜色越深，还有一种情况是为了掩盖掺加回料的事实，在里面添加染色剂，也会呈现咖啡色，寿命一般在5年以内；全回料：一般呈现深咖啡色或绿色，一般3个月就会出现不同程度的质量问题。很多人会说，竹木纤维顾名思义肯定是呈现木色或竹色，这纯粹是无稽之谈，如果用的是全新料，完全没有必要去添加染色剂，让消费者无法鉴别产品质量的好坏，这种产品和行为只是为了以次充好，误导消费者。2.切割面不是光滑的就是好的，只是使用的切给片不一样导致的，如果采用锯齿切割片，切口就会比较粗糙；采用砂轮片切割，切口就会非常光滑，这并不是鉴别产品品质的标准。3.用打火机烧，全新料：烧过之后呈现黑中带黄，烧过的周边一按就是软的，和塑料软化是一样的；掺加回料：用同样的方法对比，和全新料对比略差；全回料：烧过之后呈现焦黑色，且伴随浓烟以及非常刺鼻的味道。4.用水泡，好的产品，密度在0.9左右，而水的密度是1，把产品丢到水里，一定要让中间的孔也充满水，全新料：缓缓上浮或悬浮在水中；掺加回料：上浮速度较快或缓缓下沉，上浮速度快说明密度小，热膨胀系数就大，下沉说明钙粉含量较高；全回料：快速上浮或快速下沉，快速上浮说明密度非常小，快速下沉说明钙粉含量非常高。5.看壁厚，一般正面的壁厚会比背面的壁厚略厚，因为正面需要承受冲击力的要求更高，但不管是上表还是下表的厚度一定是均匀的，否则它在不同区域所能承受的力就会出现偏差，还会导致热膨胀系数的不稳定。如图E、F左右两端之间的上下厚度是同等的，合格品的厚度差异一般肉眼无法分辨。二．胶水和膜的鉴别方法：胶水一般采用双组份胶水，腐蚀剂含量一般在7%-8%之间，差的胶水腐蚀剂含量在15%以上，腐蚀剂含量越高对于基材和

膜的损伤越大，整体产品的使用寿命就越短。膜一般采用14丝-----16丝的厚度，12丝的膜容易透出基材的底色和纹理，18丝的公母槽拼起来会很紧，由于热膨胀系数的关系，需要有一定的宽松度。撕膜鉴别，如果粘度很强无法撕开就把板子折断了撕。好的胶水+好的膜，撕的时候膜肯定是可以撕下来的，但是需要有一定的力量去撕；差的胶水+差的膜，膜是无法整块撕下来的，只能撕下一小块，这是因为膜已经被胶水的腐蚀剂破坏了，粘合也只是靠胶水的腐蚀剂去腐蚀了膜和基材产生的抓力，冬天和夏天开空调所产生的热胀冷缩，会使得腐蚀剂的抓力抓破基材，从而出现起泡或者脱膜的现象。差的胶水+12丝的膜（白色系）会透底，胶水会发黄，然后由于膜太薄，整个墙面看上去就会出现很大程度的色差，而且是非常明显的色差。三．其他：重量：正常为5Kg/m²，正负公差在0.2以内，超过正公差的均为钙粉含量过多，低于负公差的一般为回料产品。

安装：由于热膨胀系数的存在，当单面墙体长度达到10米以上的时候，建议中间加2-3根铜条。防火等级：根据现审核中的行业标准，防火等级分为2个，一般要求为B2级，有需求的可以做到B1级，但是成本会增加15元/平米以上。甲醛释放量：根据现审核中的行业标准，也是分为两个，一般达到E1级（ 1.5mg/L）就算符合标准,目前我们的产品达到E0级（ 0.5mg/L），也就是俗称的零甲醛。