

供应白铁风管车库通风换气流水线工程

产品名称	供应白铁风管车库通风换气流水线工程
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:雍瑞 型号:多种 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

产品详情

青岛雍瑞机械是生产白铁风管 车库通风换气 流水线工程的制造企业。公司地处青岛西海岸新区，环境优美、有着海路、陆路、空运运输条件和人文资源。滨海大道、海底隧道、青岛港、青岛飞机场和在建的济青高铁、董家口码头，大的方便货物运输。

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；

加工设备生产的风管可能出现的问题

通风管道是利用自然界空气(称新鲜空气或新风)来置换室内空气，以室内空气质量。那么，它是如何室内空气质量的呢?

提供人呼吸所需要的氧气;

稀释室内污染物或气味;

派出室内工艺过程产生的污染物;

除去室内多余的热量或湿量(以下简称余热和余湿);

提供室内燃烧设备燃烧所需要的空气。

通风管道是通风和空气调节系统的重要组成部分，大部分都是由风管加工设备（如风管生产线）制成。但是由于各样的原因，可能导致风管加工设备加工而成的风管出现问题。

加工材料未达标

表现：板材表面不平整，厚度不均匀，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起，有明显的变形。

影响：运转时风管漏风，空调负荷增加，同时风寿命和性能被影响。

原因：材料不合格，不能满足制作风管的需求。

措施：在使用风管加工设备制作风管前，要先检查材料出厂合格证书和材料质量证明还有外观厚度等，材料是可用的。

风管翘角及弯头角度不准

表现：矩形风管两相对平面、两端面不平行；折角不平直；对角线不相等；咬口不严。

影响：会使风管连接受力不均匀，安装后的风管不平直，法兰盘垫片不严密，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命。

原因：板下料放样不准确；风管两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等。

措施：展开下料时，应对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内；下料后的板料，应将风管相对面的两片板料重合检验尺寸准确性。

所以要想生产出来的风管耐用高质量，就在风管加工设备操作前后做好充足的事前和操作准备。青岛雍瑞机械有限公司位于青岛西海岸，胶南市铁山工业园内。公司集科研、生产、经营于一体的制造企业，引进国外生产经营理念，完善的检测手段和科学的管理体系。公司有强大的专业设计团队，料斗产品的专业研发生产。公司从领导到下属职工均是从事机械行业多年的专业人员，经验丰富。

公司主要生产销售除尘设备、法兰、料斗、通风管道。公司产品质量优良，价处严格管理。

我公司宗旨是：

“质量高+速度快+价格低=效益”，我们一定给您优质的产品，满意的售后服务。

公司始终坚持“信誉至上”的原则，不断开拓创新，努力进取，愿与国内外客户携手合作，共赴美好未来。