

# 无锡台达变频器服务商维修

产品名称	无锡台达变频器服务商维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	5426.00/台
规格参数	无锡变频器维修:无锡台达变频器服务维修 台达维修:台达变频器维修 无锡台达变频器维修:无锡台达服务商维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

无锡台达变频器服务商维修台达变频器维修常见故障及判断 (1) OC报警

键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,无锡台达变频器服务维修,台达变频器维修,无锡台达服务商维修一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),无锡台达变频器服务商维修有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,无锡台达变频器服务商维修此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。无锡台达变频器服务商维修若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。(2) OLU报警 键盘面板LCD显示:变频器过负载。当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、无锡台达变频器服务维修,台达变频器维修,无锡台达服务商维修“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。(3) OU1报警 键盘面板LCD显示:加速时过电压。当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。无锡台达变频器服务维修,台达变频器维修,无锡台达服务商维修另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,无锡台达变频器服务维修,台达变频器维修,无锡台达服务商维修若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。