

水泥基匀质保温板设备塌模原因与解决方法

产品名称	水泥基匀质保温板设备塌模原因与解决方法
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:轻质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基匀质保温板设备塌模原因与解决方法

水泥基聚苯颗粒复合保温板以水泥为主要胶凝材料，添加1、增强复合材料（增加强度硬度、弥补胶粉不能解决的强度问题）2、早强剂（温度低加快脱模速度）3、粉体憎水剂（好操作）4、辅以适量粉体发泡剂（料浆更饱满），加水和聚苯颗粒混合搅拌，通过模具设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。水泥基匀质板设备产品水泥基匀质板以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。