

江苏喷漆厂喷涂加工后产品裂痕的问题及解决方法

产品名称	江苏喷漆厂喷涂加工后产品裂痕的问题及解决方法
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

产品详情

随着时代的进步,扫地机也出现了智能化,智能化机器人扫地机成为厂商和消费着的关注,苏州塑胶喷涂加工厂家在喷涂加工机器人面板后产品表面出现裂痕,影响了产品的美观度,对厂商来说,当然希望产品的外观更美,靓丽的外观形象及能保护产品性能,完美的外观与自动化的性能结合,必然能得到广大用户的欢迎,同时也适应了现代消费者的审美要求。

那么是什么原因导致喷涂加工后的产品出现裂痕呢,原因pc材质的料在机器人面板喷涂后容易产裂痕,pc料在喷涂后,材质变得很脆。再找到问题的时候大家也积极的想了很多办法,调开油水浓度,调整烘烤时间及温度等,但是都是解决不良根本问题。苏州塑胶喷涂加工厂家在喷涂7年经验,企业技术研发部门和技术部门不断的努力中,在喷涂技术和对油漆性能的控制,从工艺和油漆、材质原料两方面解决问题,解决了pc料喷涂后容易出现裂的难题,是机器人面板在同行喷涂加工中良率达到98%,客户品质评价A级。

苏州塑胶喷涂加工厂家全自动地轨线320米三涂三烤万级无尘恒温恒湿自动喷漆线,加工各色底漆、面漆、uv漆、pu漆、皮革漆、毛绒漆等等,该企业是一家塑胶注塑成型、塑胶磨具加工及产品表面处理,是一家品质达标的喷涂加工、在喷涂行业拥有良好的好评,公司规范的管理,严格的品质要求,是你放心的加工服务商。