

## 6AV6 545-0DB10-自动重启维修

产品名称	6AV6 545-0DB10-自动重启维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

MP370黑屏维修 花屏维修 触摸不灵维修

西门子MP370屏幕局部触摸失灵维修西门子触摸屏开机显示不正常维修，SIEMENS德国西门子工业触摸屏维修，西门子工业人机界面触摸屏开不了机维修，上海西门子人机界面显示不完整维修，德国SIEMENS西门子人机界面售后维修点，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修技师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

西门子触摸屏/显示屏看不清楚修理中心，故障总结1. 上电无反应主板逆变器部分损坏2.

上电烧保险逆变器烧坏三极管D667击穿3.

上电蓝屏，通电十分钟后屏幕变为蓝屏主板CPU坏主板LCD负压太低，LCD负压为0，主板故障5.

屏幕偏黑对比度问题6. 通讯时有时无通讯电缆接触不良造成通讯不良7.

触摸失灵，有时白屏触摸面板故障8. 黑屏，死屏逆变器烧坏上电即烧保险，主板故障液晶故障，主板亦烧损主板电源部分损坏主板故障，出现大电流烧损背光灯不亮主板逆变器故障逆变器受保护引起上电黑屏液晶故障，触摸面板损坏10. 触控正常，主板程序无反应主板故障，更换主板11. 触摸不良，触摸失灵；

操作灵敏度不够触摸电阻异常银浆线电阻无穷大更换触摸面板客户程序问题12.

电源烧损电源三极管被大电流击穿更换主板13.

主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示客户环境恶劣造成文本元件损坏，

西门子MP370触摸屏左边可以触摸右边不能触摸维修，触摸板坏，触摸偏移，触摸不灵，触摸不动维修，触摸半边不良维修，西门子触摸屏MP370维修，触摸板烂维修，玻璃破碎维修，MP370黑屏维修，开机花屏维修，液晶屏幕无亮度维修，通讯口坏维修，MP370触摸屏主板销售，触摸屏主板电池更换，MP370高压板销售，液晶屏幕显示，西门子触摸屏MP370销售，触摸屏触摸偏移维修，左边可以触摸右边不能触摸维修，触摸失灵维修，程序不动维修，面板显示#号维修，无背光维修，主板维修，MP370主板销售，MP370高压板销售，西门子MP370液晶屏幕销售等等 西门子MP370按键式面板维修，专业西门子MP370维修，MP370按键膜更换，MP370白屏维修，MP370通讯不上维修，MP370黑屏维修，西门子MP370程序备份信誉\*，技术精湛，维修迅速，合理收费。