

MM440模块炸驱动板炸维修

产品名称	MM440模块炸驱动板炸维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

MM440模块炸驱动板炸维修

西门子420变频器维修中心,西门子变频器典型疑难故障,F0022,F0003,F0001轻专业MM430、MM440、MM420西门子变频器F0001报警故障代码维修，F0001过电流维修，快速维修西门子变频器F0001,F0002,F0003,F0004,F0006,F0022,无显示维修，炸模块维修，烧快容维修，提供变频器主板，电源板，驱动板，模块等配件 维修6SE6420-2UC11-2AA1 0.12 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC12-5AA1 0.25 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC13-7AA1 0.37 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC15-5AA1 0.55 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC17-5AA1 0.75 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC21-1BA1 1.1 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC21-5BA1 1.5 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC22-2BA1 2.2 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC23-0CA1 3.0 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC24-0CA1 4.0 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UC25-5CA1 5.5 kw AC220-240V 无内置滤波器

维修E6420-2UD13-7AA1 0.37 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD15-5AA1 0.55 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD17-5AA1 0.75 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD21-1AA1 1.1 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD21-5AA1 1.5 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD22-2BA1 2.2 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD23-0BA1 3.0 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD24-0BA1 4.0 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD25-5CA1 5.5 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6SE6420-2UD27-5CA1 7.5 kw AC380-480V 无内置滤波器

维修6S6SE6420-2UD31-1CA1 11 kw AC380-480V 无内置滤波器

