

# 安装使用电泳涂装设备阳极管阳极膜时注意问题事项

产品名称	安装使用电泳涂装设备阳极管阳极膜时注意问题事项
公司名称	济南力耐机械设备有限公司
价格	280.00/米
规格参数	力耐:pp 90mm:2500 山东:2200
公司地址	山东济南市历城区济南市历城区工业
联系电话	86 1330 6408093 13306408093

## 产品详情

电泳设备阳极管阳极膜运用的时分需求留神两点假定有渗漏的状况假定出现阳极单元渗漏或破损时应立即连续阳极泵，必要时需封闭整流器，并及时更换渗漏的阳极单元。在更

换阳极之前，首要有必要关掉电源。具体操作如下：封闭阳极液体体系的泵，必要的话将整流器也封闭；查出渗漏的阳极棒；将渗漏的阳极单元与电泳体系阻隔开来；更换渗漏的阳极单元。电泳设备配槽时阳极膜应保湿当电泳槽倒空时，阳极液循环体系有必要坚持循环状况，并不断给阳极膜喷洒去离子水。否则会构成电泳漆干结

在阳极膜上和阳极膜干透，干结的电泳漆将增大电阻，而且阳极膜一经干透将耐久失掉半透膜的浸透功用。