

预制隔离墩模具皴裂现象 预制隔离墩模具响动

产品名称	预制隔离墩模具皴裂现象 预制隔离墩模具响动
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	300.00/套
规格参数	预制隔离墩模具:模具
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

预制隔离墩模具的产品出现龟裂现象是因为平时的维护不当造成的，并且还有一些出现此情况的原因是在生产制作的时候，没有得到正规的操作流程造成的这些问题。预制隔离墩模具在进行生产的时候，需要注意钢板内侧的表面光滑程度，很多时候，也会因为钢板的问题影响了混凝土预制件的外观状态，并且还有一些天气气候的影响，一般情况下混凝土等待风干的时候，根据天气情况需要进行蒸汽养护，或者是在风干的1-2天需要进行不同时间的浇水，让混凝土更好的自己风干，大多数的干燥天气会导致很多的预制件出现了干裂的情况，这些我们要在检测的时候对混凝土的材质进行严格的质检意外，还有对操作工序进行检查。

预制隔离墩模具在正常的生产下，所有的零件拼装还有螺丝加紧等，是不会让钢模具出现响动的，如果出现此类问题，就是在安装的时候，不没有进行加固，导致某部位零件出现松动，导致使用的时候，或者是震动混凝土的时候出现异响。