

6RA8028开机无反应电压无输出维修

产品名称	6RA8028开机无反应电压无输出维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

维修西门子6RA80维修，西门子6RA80直流调速器维修，西门子6RA80直流调速装置维修，西门子6RA80整流装置维修,技术专业，免费检测，收费最低，配件齐全，24小时服务热线：西门子6RA80直流调速器维修，6Ra80维修，主板维修，电源板维修，西门子6R24直流调器维修，西门子6RA70直流调速器维修、6RA23直流调速器维修，工程师维修经验丰富，公司配备840D数控系统，可以给备件试机检测。公司配备维修附带保障卡，保修期内无条件提供免保服务。维修特色：免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修；24小时接修服务，快速反应测试，维修企业化运作，给客户持续不断的保障；速度快、价格优、质量保证，北京地区可提供上门服务；备件充足、交货迅速，所有产品都上电带负载试验。

技术服务部有充足的备件和技术优良的维修工程师可为客户提供室内维修、现场维修、技术支持服务。所有维修工程师均接受SIEMENS公司专业技术培训，维修备件库有各种型号IGBT模块，各型号主控制板、电源板、脉冲触发板、信号转换板、散热风机等维修备件。对于MM440、MM430系列标准传动产品、6SE70系列工程型传动产品45KW及以上功率型号变频器；直流调速器均可提供现场服务。除现场板级更换维修外，室内维修我们采取器件级维修，将故障元件及不良元件全部进行更换，以此降低客户维修成本，

维修过程：拆开变频器内部，发现，出入部分有一个元件爆炸了，面目全非，附近的元件也黑了，其中有一台变频器的整个元件都炸飞了，只剩下两只脚。面对这种情况，我们首先从更换被炸元件开始着手，但因为不清楚元件的型号和规格，通过上网查阅大量资料后，我们初步诊断被炸元件为压敏电阻。因此我们向五金仓申购了压敏电阻两个。三天后，压敏电阻买回来并更换到两台被损坏的变频器上，怀着一种不是很自信的态度，我们决定上电试机。就在我们刚插上电的那一瞬间，砰的一声，刚换去的压敏电阻又爆炸。重新把变频器插上检测，难道变频器整流模块出了问题，造成压敏电阻突然冲击高压，把压敏电阻烧坏？我们把其中一台的整流模块插了出来检测，整流模块不像有损坏的迹象。难道烧化的不是压敏电阻，而是电容，因为亦有电容的外型和和压敏电阻的外型相似。在我们分不出烧坏的元件究竟是什么元件的时候，我们决定把未烧坏的变频器拆下来，并把好的元件拆下来，亲自到西湖电子城购买。到电子城后，我们发现这里根本买不到我们所需的元件，型号为：S14 K275的元件（此时我们仍无法确定这个元件是电容还是电阻），因为这个元件是SIEMENS原装的，在国内很少见有这类元件。面对这种情况，我们做出一个大胆的尝试，再次诊断烧坏的元件最大可能仍是压敏电阻！因为买不到一模一样的元件，我们决定买一个压敏电阻回去再试试，但该买什么型号和规格的压敏电阻呢？在石龙国际电子

城的现场，我们通过查阅压敏电阻的相关手册之后，决定买两个型号为14D431K的压敏电阻回去试试。

，西门子6RA8018维修直流调速报警F60004跳F60005故障F60006代码F60007不能复位，西门子6RA8018-西门子6RA80显示F60036故障维修6DS22-0AA0维修，报警f60105维修，西门子6RA80维修、西门子6RA80直流调速维修，6RA80调速装置报警维修，进口6RA80调速器跳闸维修，6RA80调速装置器面板不亮维修，6RA80控制器过流维修，6RA80直流驱动器欠压维修，6RA80直流控制模块缺相报警维修，6RA80电源驱动板坏维修，6RA80直流驱动励磁报警维修，电源板烧毁维修，控制主板坏维修，通讯板维修，扩展板维修，触发板维修，可控硅短路维修，6RA80互感器坏维修，西门子6RA80调速说明书下载，6RA80调速器扩容，6RA80调速装置销售，6RA80调速风扇销售，6RA80风机销售。西门子6RA80调速装置维修及销售

。