



晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。西门子6RA70直流调速器常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030，F036，F038，F040 F042，F046，F050，F052,F062等等报警维修。