

危化品许可证代办行业资讯

产品名称	危化品许可证代办行业资讯
公司名称	北京中邦成企业管理有限公司
价格	19.00/件
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇聚源西路7号内202-006号
联系电话	13693664576 13693664576

产品详情

一、雨夜油罐车与半挂车相撞两人受伤

9月18日晚上，河南新乡新长北线与经七路交叉口红绿灯处发生一起交通事故，事发现场，油罐车撞上了前面的半挂车，导致驾驶室严重变形，驾驶员和副驾驶员均被困。尤其是驾驶员，身体被方向盘和变形的车身死死卡住，无法动弹。消防官兵立即展开救援，严重变形的车头增加了救援难度，经过约15分钟的努力，两名被困人员均被救出，在一旁等候的120急救车迅速载着他们驶向医院。

二、江苏惠山一油罐车发生泄露

9月18日10时许，江苏惠山经济开发区城管队员巡查至长安街道石新路附近时，发现一辆油罐车违规停在慢车道内并伴有燃油泄露，经勘查停车地点周边均为居民小区，人员密集，一旦发生险情后果不堪设想，经检查确认该油料运输车的油罐阀门损坏导致液态燃料泄露，因事故车辆属于特型车辆，消防官兵无法排除泄露故障，只能对现场泄露液体进行冲水稀释并配合专业维修人员进行抢修，历经4个小时的紧张抢险救援后，险情终于被排除。目前，该车辆已拖至专业维修单位进行彻底检修。

三、河南许昌一甲醇槽罐车发生泄露

近日，河南许昌禹州市韩城办前屯村，一辆罐车发生泄漏。禹州市消防大队接到报警后，经侦查发现，其罐体底部导管断裂正在泄露，罐内装约11吨高浓度，该车位于交通要道，事故现场虽距离居民区较远，但附近全是农田，由于易挥发且有，遇明火极易起火，如果发生后果将不堪设想，官兵对罐体和路面的进行稀释，经过1个多小时的紧张救援，险情终于被排除，事故车辆转移到安全地带，据事故司机介绍，该起事故可能由于罐车底部导管老化引起断裂引发的。