

# ABB机器人电机 3HAC021455-001

产品名称	ABB机器人电机 3HAC021455-001
公司名称	广州市广科智能技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区沐陂东路41号十区七号房（注册地址）
联系电话	18520345842

## 产品详情

ABB机器人电机 3HAC021455-001

想要了解到更多关于该产品的详细信息？可以拨打我们的电话哟

说是网上看到我们信息的客户。我们均可给予一定优惠哦。名额有限呢

广科智能技术，专业的机器人一站式采购商，我司提供的机器人价格美丽，如果您发现比我司价格更低的公司，我司可给您一定限度的优惠，欢迎拨打我们的电话，了解广科智能技术的一站式采购服务！完善的售后，让您全程无忧！

您在使用任何款型的机器人，出现了问题，拨打我们电话，我们都可以提供一定的技术支持，不管买不买东西，交个朋友也可以

广州市广科智能技术有限公司是一家专业从事机器人销售、改造、备件、维保、培训等专业技术服务企业。主要涉及品牌有ABB、KUKA、安川、FANUC、Kawasaki川崎、Panasonic松下、COMAU柯马、STA UBCI史陶、比尔等世界领先及机器人，广科致力于打造全球机器人4S店为理念服务型企业

从机器人选型、安装、调试、改造与无忧售后和维保为客户提供全方面服务，实现工业机器人一站式服务商。现货供应，欢迎来电询问价格！

简介：警告 应尽可能在断开FANUC机器人和系统电源的状态下进行作业。当接通电源时，有的作业有触电的危险。此外，应根据需要上好锁，以使其他人员不能接通电源。即使是在由于迫不得已而需要接通电源后再进行作业的情形下，也应尽量按下急停按钮后再进行作业。警告..... 警告

应尽可能在断开FANUC机器人和系统电源的状态下进行作业。当接通电源时，有的作业有触电的危险。此外，应根据需要上好锁，以使其他人员不能接通电源。即使是在由于迫不得已而需要接通电源后再进行作业的情形下，也应尽量按下急停按钮后再进行作业。警告 在更换部件时，务须事先阅读维修说明书，在理解操作步骤的基础上再进行作业。若以错误的步骤进行作业，则会导致意想不到的事故，致使FANUC机器人损坏，或作业人员受伤。警告 在进入安全栅栏内部时，要仔细察看整个系统，确认没有危险后再入内。如果在存在危险的情形下不得不进入栅栏，则必须把握系统的状态，同时要十分小心谨慎地入内。警告 将要更换的部件，务须使用FANUC公司指定部件。若使用指定部件以外的部件，则有可能导致FANUC机器人的错误操作和破损。特别是保险丝，切勿使用指定以外的保险丝，以避免引起火灾。警告 在拆卸电机和制动器时，应采取以起重机等来吊运等措施后再拆除，以避免臂等落下来。警告 进行维修作业时，因迫不得已而需要移动FANUC机器人时，应注意如下事项。 - 务须确保逃生退路。应在把握整个系统的操作情况后在进行作业，以避免由于FANUC机器人和外围设备而堵塞退路。 - 时刻注意周围是否存在危险，作好准备，以便在需要的时候可以随时按下急停按钮。警告 在使用电机和减速机具有一定重量的部件和单元时，应使用起重机等辅助装置，以避免给作业人员带来过大的作业负担。需要注意的是，如果错误操作，将导致作业人员受重伤。注意 注意不要因为洒落在地面的润滑油而滑倒。应尽快擦掉洒落在地面上的润滑油，排除可能发生的危险。注意 在进行作业的过程中，不要将脚搭放在FANUC机器人的某一部分上，也不要爬到FANUC机器人上面。这样不仅会给FANUC机器人造成不良影响，而且还有可能因为作业人员踩空而受伤。注意 以下部分会发热，需要注意。在发热的状态下因不得已而非触摸设备不可时，应准备好耐热手套等保护用具。 - 伺服电机 - 控制部内部 - 标有注意高温标记的场所 注意 在更换部件时拆下来的部件（螺栓等），应正确装回其原来的部位。如果发现部件不够或部件有剩余，则应再次确认并正确安装。注意 在进行气动系统的维修时，务须释放供应气压，将管路内的压力降低到0以后再进行。注意 在更换完部件后，务须按照规定的方法进行测试运转（见操作说明书）。此时，作业人员务须在安全栅栏的外边进行操作。注意 维护作业结束后，应将FANUC机器人周围和安全栅栏内部洒落在地面的油和水、碎片等彻底清扫干净。注意 更换部件时，应注意避免灰尘或尘埃进入FANUC机器人内部。注释 进行维护和检修作业的作业人员，务须通过FANUC公司的培训课程接受适当的培训。注释 进行维护作业时，应配备适当的照明器具。但需要注意的是，不应使该照明器具成为导致新的危险的根源。