

淮安欧陆590P炸模块电源板烧毁维修

产品名称	淮安欧陆590P炸模块电源板烧毁维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

淮安欧陆590P炸模块电源板烧毁维修

上海一擎电气有限公司，提供欧陆调速器维修，欧陆590P调速器维修，上海欧陆590P调速器维修，江苏欧陆590P调速器维修，浙江欧陆590P调速器维修，公司采用进口原装配件，高仪器测试，免费检测，收费最低，当天修复，维修成功率高，时效快，价格合理，工程师为10年以上工作经验任职，维修测试条件齐全，你理想的选择。服务流程 1、负责产品的快速维修服务；2、根据用户要求，进行有关使用等方面的技术指导；3、保证维修零配件的供应；4、为用户安装、调试产品；

直流调速器维修过程中的快速拆装：1. 安装铝电解电容、限流电阻、防雷板、交流接触器、工频变压器在调速器底板。要点——注意电解电容正负极方向，不可悬空。2. 安装整流桥、IPM模块、温度传感器、吸收电阻在调速器散热器上。要点——注意整流桥的安装方位，底部导热硅脂厚度为0.1/0.2 mm，IPM引脚针不可碰。3. 驱动板4. 风扇，关于风扇的连接线路比较繁多，相对器件的各个端子也不尽相同，建议新手拆卸前先做笔录，安装时反复看两边说明书关于风扇接线的线路图，以便安全无误。5. 安装电解电容上固定铜排及均压电阻、直流调速器端子座，然后再安装其他铜排、接地等线路。6. 安装控制板的固定支架，主控板。7. 最后是调速器的板盖和操作面板

欧陆590系列常见报警:欧陆590P维修 故障报警OVERSPEED欧陆590P维修 故障报警FIELD OVER I(励磁过流)欧陆590P维修 故障报警SPEED FEEDACK(速度反馈故障)欧陆590P维修 故障报警FIELD FAILED(励磁故障)欧陆590P维修 故障报警3 PHASE FAILED(3相故障)欧陆590P维修 故障报警OVER I TRIP(电机电枢过流)欧陆590常出现的故障有:欧陆590P/C欧陆591P/C速度不稳欧陆590P/C欧陆591P/C不出力欧陆590P/C欧陆591P/C不在零速